

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


INDICAÇÃO NÚMERO 1721 /2019.

AUTOR: Vereador **ELIAS CHEDIEK**

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 03 ABR. 2019



Presidente



028.952/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

03/04/2019 13:55:38 Guichê: 028.952/2019 Processo: 000.003/2019

Nome: **C.M.A. - IND. Nº 1721/2019**

Distribuição: **Chefia de Gabinete**

Assunto: **SOLICITAÇÃO**

Considerando a situação em que se encontra a região que abriga o Ribeirão do Ouro, localizado na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa), próxima ao terminal rodoviário, conforme indicado nas imagens em anexo.

Indico, ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, para que seja realizada a reparação da calçada em torno do Ribeirão, a capinação e limpeza nas calhas e leito do mesmo, bem como a instalação de guarda corpo, conforme sinalizado nas imagens em anexo.

Indico também a limpeza, desobstrução das tubulações e retirada de terra, na travessia do córrego Capão do Paiva sob a Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (imagem em anexo).

O pedido se faz necessário uma vez que as calçadas da região mencionada estão comprometidas, dificultando o trânsito dos pedestres, o excesso de mato na calha do córrego diminui a vazão de águas, aumentando as enchentes na localidade e a falta de guarda corpo compromete a segurança daqueles que trafegam pelo local.

Araraquara, 02 de abril de 2019.

ELIAS CHEDIEK
Vereador





Calçadas comprometidas, falta de guarda corpo e excesso de mato na calha do ribeirão.



Calçadas comprometidas, falta de guarda corpo e excesso de mato na calha do ribeirão, com placas de concreto no seu leito.

Calçadas comprometidas, falta de guarda corpo e excesso de mato na calha do córrego, diminuindo a vazão e aumentando as enchentes.



Calçadas comprometidas, falta de guarda corpo e excesso de mato na calha do córrego, diminuindo a vazão e aumentando as enchentes.





Calçadas comprometidas, falta de guarda corpo e excesso de mato na calha do córrego, diminuindo a vazão e aumentando as enchentes.



Travessia do Córrego Capão do Paiva sob a Av. Maria Antônia C. O. necessitando de limpeza, desobstrução das tubulações e retirada de terra.

Ribeirão do Ouro

Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira

Córrego Capão do Paiva

**Travessia do Córrego Capão do Paiva sob a Av. Maria Antônia C. O.
necessitando de limpeza, desobstrução das tubulações e retirada de terra.**



**Travessia do Córrego Capão do Paiva sob a Av. Maria Antônia C. O.
necessitando de limpeza, desobstrução das tubulações e retirada de terra.**



