




CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CÓPIA

Indicação nº 3619 /2019

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**
Araraquara, 27 AGO 2019

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

29/08/2019 09:44:25 Guichê: 071.396/2019 Processo: 000.003/2019
Nome: C.M.A. - IND. Nº 03619/2019
Distribuição: Chefia de Gabinete
Assunto: COLOCAÇÃO DE BANCOS

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que sejam realizados urgentemente, manutenções prediais (reparos e pinturas das paredes e portas, troca de batentes e portas com cupins, substituição de banco quebrado e de tampa de concreto do pátio) na sede da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, no Centro, desta cidade.

Solicitado a interceder por nossa comunidade, em visita ao local, foram ouvidas reivindicações de vários pacientes, quanto à necessidade de providencias urgentes das manutenções de várias avarias nas instalações do prédio, as quais podem gerar problemas de insalubridade e graves riscos de acidentes.

Seguem anexas fotos do local.

Araraquara, 27 de agosto de 2019.


TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente

17:02 27/08/2019 007621 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


Indicação nº 3619/2019

ANEXO I "FOTOS DO LOCAL"

Foto 01



Foto 02



Paredes e portas com pinturas muito suja e desgastadas e os rebocos quebrados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3619 /2019

Foto 03





Foto 04





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3619 /2019

Foto 05




Batentes deteriorados por cupins.

Foto 06



Foto 07





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3619/2019

Foto 08



Tampa de concreto no pátio quebrada, risco de acidente.

Foto 09



Banco de concreto danificado, risco de acidentes.