



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0506/2021

Em 26 de Março de 2021.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2514/2021 **de 06/04/2021 15:26**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 246/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP


Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 0246/2021**, de autoria da Vereadora **FABI VIRGÍLIO**, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP.
Fone: (16) 3324-9555 - Fax: (16) 3324-4571 - Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual - ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 05 de março de 2021
Ofício 04/2021 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente

Ref.: Guichê PMA 006.770/2021 – Proc. Câmara Municipal 373 de 21/01/2021.

Assunto: Indicação nº 246/2021 – Reparo em vazamento de água que há tempos surge no asfalto em frente a casa nº 617, no cruzamento entre a rua

Requerente: Vereadora Fabi Virgílio.

Em atenção ao solicitado pela Exma. Senhora Vereadora Fabi Virgílio, informamos que inicialmente foi designada uma equipe da GRAE – Gerência de Redes de Água e Esgotos deste DAAE ao local, com a finalidade de procurar o vazamento e realizar o reparo.

Após vistoria no local e adjacências, não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água visível proveniente das redes públicas de abastecimento.

Ainda assim, designamos uma outra equipe especializada desta Autarquia, com equipamentos de escuta (geofone) para pesquisa de vazamento não visível, e também nada foi detectado.

Por fim foram realizadas buscas em nossos sistemas cadastrais, visando identificar eventos que justificassem ou pudessem contribuir para o escoamento de água sobre o pavimento nos últimos 12 (doze) meses e nenhum registro foi encontrado, com exceção de duas OS's - Ordens de Serviço, que não possuem relação com os fatos ora reclamados.

Sendo assim é possível afirmar que:

- não há vazamento no local proveniente das redes públicas de abastecimento de água que possam estar causando o problema apontado;
- não há redes de galerias pluviais nas imediações do imóvel de nº 617. Sendo assim, toda água utilizada na lavagem superficial de pisos e calçadas dessas imediações, escoam superficialmente pelas guias e sarjetas, até os pontos de coleta (bocas de lobo);
- O escoamento a céu aberto de águas pela via pública nesses locais é recorrente e se deve principalmente ao mau uso da água potável para lavagem de pisos, quintais, calçadas e afins, causando a impressão de que se trata de algum vazamento.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP.
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual - ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



Em anexo ilustramos o processo com algumas fotos do local bem como cópias das Ordens de Serviço supracitadas.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,

Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional

ANEXO I




Foto 1: Exemplo de contribuinte lavando a calçada nas imediações.




Foto 2: Água escoando superficialmente devido a lavagem de calçada (Foto1).



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP.
Fone: (16) 3324-9555 - Fax: (16) 3324-4571 - Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual - ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



14




Foto 3: Água escoando superficialmente devido a lavagem de calçada (Foto1).




Foto 4: Escoamento superficial de água devido a lavagem de calçada.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP.
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual - ISENTA
www.daaeararaquara.com.br



45




Foto 5: Escoamento superficial de água devido a lavagem de calçada.

Handwritten signature or initials.