



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1680/2021

Indico a necessidade em proceder com reformas necessárias e imprescindíveis na EMEF Henrique Scabello, localizado na Av. Remo Frontarolli - nº 4050, bairro Jardim Hortências.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de proceder as reformas necessárias e imprescindíveis na EMEF Henrique Scabello, localizado na Av. Remo Frontarolli - nº 4050, bairro Jardim Hortências, nesta cidade.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que durante a visita dos vereadores na EMEF ficou constatado a URGÊNCIA em reparos necessários na escola, como pintura interna, manutenção dos forros e troca dos telhados do túnel que interliga caminho da EMEF para o prédio do ensino integral (segue imagens em anexo).

Segue as informações para que sejam realizados reparos na escola e as devidas manutenções, sendo elas:

- infiltração no telhado do prédio do ensino integral;
- forro de PVC cedendo;
- falta de pinturas em torno dos batentes recém-trocados;
- pintura interna na EMEF, vários remendos de cimento e pintura desgastada;
- telhado cedendo do túnel que faz a ligação entre os prédios;
- escada com diversos trincos;
- no KIT Hidrante prejudicado, pois não há mangueira;
- raiz de árvore destruindo o chão.

A EMEF Henrique Scabello está situada em um bairro de Araraquara com alta vulnerabilidade social, portanto a escola é referência no apoio e no acolhimento para todo o bairro. É nela que as potências individuais ganham corpo e a proteção integral acontece da criança e do adolescente, e essas potencialidades florescem.

Segundo informações colhidas pelo corpo docente, há mais de uma década não se pinta o interior dos prédios. A última pintura foi realizada na área externa.

Temos ciência das dificuldades financeiras que o município passa. Entendemos que uma reforma pontual como essa possa ser realizada e seria um gesto de afeto e carinho para prover melhorias voltadas para essa comunidade tão valiosa, por isso, rogamos ao Executivo que a coloque dentre as prioridades de manutenção, sem que esta reforma passe pelo Orçamento Participativo.

Em nossa visita, pudemos ver o quanto a escola é organizada, estruturada, com profissionais de grande apreço e amor no trabalho que desenvolvem e que a única

PROTOCOLO 2918/2021 - 19/04/2021 14:21



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

necessidade é a tão sonhada pintura interna, para que o ambiente se torne um espaço mais bonito, atrativo e formoso, devolvendo para a comunidade a escola que ela tanto merece.

Vale ressaltar que a Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Diante disso, a escola tem o papel de transmitir conteúdo, mas também proporcionar um ambiente que estimule o desenvolvimento social pleno do indivíduo, por isso a importância da reforma na escola que tem como objetivo melhorar as condições para o ensino e a aprendizagem.

Como diz a doutora Terezinha Azeredo Rios: Escola bonita não deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, mas um espaço no qual se intervém de maneira a favorecer sempre o aprendizado, fazendo com que as pessoas possam se sentir confortáveis e consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence. O prédio escolar que aqui defendemos está da forma como queremos?

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, ensejo para reiterar meus votos e estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 19 de abril de 2021.

FABI VIRGÍLIO, EMANOEL SPONTON, GUILHERME BIANCO, JOÃO CLEMENTE

PROTÓCOLO 2918/2021 - 19/04/2021 14:21



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(infiltração no telhado do prédio do ensino integral)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(forro de PVC cedendo)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(falta de pinturas em torno dos batentes recém-trocados)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(falta de pinturas em torno dos batentes recém-trocados)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(pintura interna na EMEF, vários remendos de cimento e pintura desgastada)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(pintura interna na EMEF, vários remendos de cimento e pintura desgastada)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(pintura interna na EMEF, vários remendos de cimento e pintura desgastada)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(pintura interna na EMEF, vários remendos de cimento e pintura desgastada)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(telhado cedendo do túnel que faz a ligação entre os prédios)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(telhado cedendo do túnel que faz a ligação entre os prédios)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(escada com diversos trincos)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(no KIT Hidrante prejudicado, pois não há mangueira)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



(raiz de árvore destruindo o chão)