



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2872/2022

Em 20 de outubro de 2022

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 9435/2022 de **25/10/2022 16:30**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 4490/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALUÍSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4490/2022**, de autoria do Vereador **GUILHERME BIANCO**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,



**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete

Araraquara, 10 de outubro de 2022  
Ofício 067/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.  
Donizete Simioni  
Superintendente

**Identificação.:** Proc. PMA 65492 de 20/09/2022.

**Ref.:** Indicação Nº 4490 de 16/09/2022 – “Indica a necessidade de verificação de vazamento de água na praça Memorial da Liberdade – Jardim Iguatemi – Araraquara/SP.

**Requerente:** Vereador Guilherme Bianco.

**Local:** Praça Memorial da Liberdade – Jardim Iguatemi.

Em atenção ao solicitado pelo Exmo. Senhor Vereador Guilherme Bianco, informamos que inicialmente foi designada uma equipe da GRAE – Gerência de Redes de Água e Esgotos deste DAAE para ir até o local, com a finalidade de procurar o vazamento e realizar o reparo.


Após vistoria no local e adjacências, não foi detectado nenhum ponto de vazamento de água visível proveniente das redes públicas de abastecimento, muito menos de esgotamento sanitário.

Ainda assim, designamos uma outra equipe especializada desta Autarquia, com equipamentos de escuta (geofone) para pesquisa de vazamento não visível, e também nada foi detectado.

Por fim foram realizadas buscas em nossos sistemas cadastrais, visando identificar eventos que justificassem ou pudessem contribuir para o acúmulo de água sobre o pavimento nos últimos 12 (doze) meses e nenhum registro foi encontrado, com exceção de serviços de manutenção, que não possuem relação com o caso em tela.

Sendo assim é possível afirmar que:

- Não há vazamento no local proveniente das redes públicas de abastecimento de água;
- Não há redes de galerias pluviais nas imediações do local. Toda água utilizada na lavagem superficial de pisos, calçadas e quintais dessas imediações, escoam superficialmente pelas sarjetas das ruas no entorno referida praça;
- Devido à ausência de galerias de drenagem pluvial a água



escoa superficialmente e se acumula nas depressões existentes sobre o pavimento **passando a falsa impressão de vazamento** nas redes públicas de abastecimento de água.

Em anexo ilustramos o processo com algumas fotos do local bem como da equipe realizando o geofonamento.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional











