



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2899/2023

Em 31 de julho de 2023.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**  
Protocolo: 8170/2023 **de 07/08/2023 15:30**  
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 3408/2023  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 3408/2023**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**CRISTIANO THIAGO DOS SANTOS**  
Chefe de Gabinete

Araraquara, 26 de julho de 2023  
Ofício 049/2023 – DOp

Ao Ilmo. Senhor  
Delorges Mano  
Superintendente



**Identificação:** Indicação Nº 3408 de 22/06/2023.

**Ref./Assunto:** Indica a necessidade de realizar o reparo no vazamento de esgoto.

**Requerente:** Vereador Alcindo Sabino.

**Local:** Rua Alberto Cione, esquina com Av. Cândido dos Santos no Jardim São Rafael Araraquara/SP.

Em atenção e resposta ao Exmo. Senhor Vereador Alcindo Sabino, informamos que no local em questão, foram registrados 5 (cinco) eventos de manutenção emergencial, mais especificamente denominado retorno no PV – Poço de Visita ou obstrução de rede entre os dias 01/01/2023 e 30/06/2023.

Incluímos ainda breve registro fotográfico datado dessas 5 (cinco) ordens de serviço demonstrando o atendimento das demandas e execução dos serviços.


Ressaltamos que a recorrência de eventos da mesma natureza decorre exclusivamente pela obstrução causada por detritos e/ou material sólido lançado indevidamente nas redes de esgoto.

As redes não são projetadas para conduzir resíduo de natureza sólida. Pelo contrário, são projetadas para conduzir exclusivamente esgoto sanitário, cuja composição é 99,9% de água e 0,1% de outros materiais.

Assim o descarte indevido de resíduos sólidos, tais como absorventes, fraldas, preservativos, papel, plástico, ponta de cigarro, tecido, óleo, dentre outros, comprometem o correto funcionamento das redes de esgotamento sanitário, o que comprovadamente causa entupimentos e indesejados extravasamentos de esgoto na via pública.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti  
Diretoria Operacional

Consultar Foto da OS



Ordem de Serviço:

1651813

Tipo de Serviço:

REDE DE ESG OBSTRUIDA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,146059899999974

Coordenada Y: -21,745862899999988

Data da Foto: 12/01/2023 13:08:47

Coordenada X: -48,146040700000004

Coordenada Y: -21,745839300000001

Data da Foto: 12/01/2023 13:10:29



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,146040700000004

Coordenada Y: -21,745839300000001

Data da Foto: 12/01/2023 13:13:18

Coordenada X: -48,145947100000008

Coordenada Y: -21,745833699999986

Data da Foto: 12/01/2023 13:18:06



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,145947100000008

Coordenada X: -48,145947100000008



Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:19:24



DURANTE SERVICIO

Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:22:59



DURANTE SERVICIO



Coordenada X: -48,145947100000008  
Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:24:06



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,145947100000008  
Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:24:50



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,145947100000008  
Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:25:18



FIM\_SERVICIO

Coordenada X: -48,145947100000008  
Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:26:56

Coordenada X: -48,145947100000008  
Coordenada Y: -21,745833699999986  
Data da Foto: 12/01/2023 13:27:39

Fechar

Consultar Foto da OS



Ordem de Serviço:

1654139

Tipo de Serviço:

RETORNANDO NO PV



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1455768000000006

Coordenada Y: -21,7458078000000015

Data da Foto: 19/01/2023 08:27:21

Coordenada X: -48,1452422999999996

Coordenada Y: -21,7458872999999997

Data da Foto: 19/01/2023 08:29:16



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1452422999999996

Coordenada Y: -21,7458872999999997

Data da Foto: 19/01/2023 08:31:40

Coordenada X: -48,1452422999999996

Coordenada Y: -21,7458872999999997

Data da Foto: 19/01/2023 08:43:11



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1452437000000018

Coordenada X: -48,1452360999999982



**Coordenada Y:** -21,745709999999990  
**Data da Foto:** 19/01/2023 08:58:04

**Coordenada Y:** -21,7457604000000018  
**Data da Foto:** 19/01/2023 09:25:52



DURANTE SERVICO

FIM\_SERVICO

**Coordenada X:** -48,1453111000000007  
**Coordenada Y:** -21,7458400000000012  
**Data da Foto:** 19/01/2023 11:13:51

**Coordenada X:** -48,1453111000000007  
**Coordenada Y:** -21,7458400000000012  
**Data da Foto:** 19/01/2023 11:14:19



FIM\_SERVICO

**Coordenada X:** -48,1453111000000007  
**Coordenada Y:** -21,7458400000000012  
**Data da Foto:** 19/01/2023 11:14:53

Fechar

Consultar Foto da OS



**Ordem de Serviço:**

**1683173**

**Tipo de Serviço:**

**RETORNANDO NO PV**



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1453060999999991

Coordenada Y: -21,7459164999999999

Data da Foto: 22/03/2023 20:59:15

Coordenada X: -48,1456942000000012

Coordenada Y: -21,7458753999999992

Data da Foto: 22/03/2023 21:04:14



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1456942000000012

Coordenada Y: -21,7458753999999992

Data da Foto: 22/03/2023 21:05:14

Coordenada X: -48,1456942000000012

Coordenada Y: -21,7458753999999992

Data da Foto: 22/03/2023 21:17:57



DURANTE SERVICO



FIM\_SERVICO

Coordenada X: -48,1456942000000012

Coordenada X: -48,1456660999999997


**Coordenada Y:** -21,745875399999992    **Coordenada Y:** -21,7457977999999983  
**Data da Foto:** 22/03/2023 21:30:39    **Data da Foto:** 22/03/2023 21:31:28

Fechar





Consultar Foto da OS



Ordem de Serviço:

1737507

Tipo de Serviço:

REDE DE ESG OBSTRUIDA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1458549000000033

Coordenada Y: -21,7458969000000018

Data da Foto: 30/05/2023 12:10:04

Coordenada X: -48,1459376000000034

Coordenada Y: -21,7458485000000010

Data da Foto: 30/05/2023 12:10:23



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1459376000000034

Coordenada Y: -21,7458485000000010

Data da Foto: 30/05/2023 12:11:05

Coordenada X: -48,1459376000000034

Coordenada Y: -21,7458485000000010

Data da Foto: 30/05/2023 12:14:47



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,1459376000000034

Coordenada X: -48,1459376000000034

**Coordenada Y:** -21,7458485000000010

**Data da Foto:** 30/05/2023 12:19:05



DURANTE SERVICO

**Coordenada Y:** -21,7458485000000010

**Data da Foto:** 30/05/2023 12:26:27



FIM\_SERVICO



**Coordenada X:** -48,1459376000000034

**Coordenada Y:** -21,7458485000000010

**Data da Foto:** 30/05/2023 12:27:20

**Coordenada X:** -48,1459376000000034

**Coordenada Y:** -21,7458485000000010

**Data da Foto:** 30/05/2023 12:27:54

Fechar

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço:

1749839

Tipo de Serviço:

REDE DE ESG OBSTRUIDA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,145912199999979

Coordenada Y: -21,745868999999990

Data da Foto: 17/06/2023 14:36:03

Coordenada X: -48,145956099999994

Coordenada Y: -21,745936000000004

Data da Foto: 17/06/2023 14:38:38



DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,145956099999994

Coordenada Y: -21,745936000000004

Data da Foto: 17/06/2023 15:01:05

Coordenada X: -48,146062399999981

Coordenada Y: -21,745972099999995

Data da Foto: 17/06/2023 15:05:24



FIM\_SERVICO

Coordenada X: -48,146022000000021



**Coordenada Y:** -21,7458932999999988

**Data da Foto:** 17/06/2023 15:13:01



Fechar