



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 1953/2026

Indica o serviço de reparo da pavimentação asfáltica ao redor da tampa de bueiro na Rua Pedro Arroyo, altura do número 915, no bairro Chácara Flora.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido da realização do serviço de reparo da pavimentação asfáltica ao redor da tampa de bueiro na Rua Pedro Arroyo, altura do número 915, no bairro Chácara Flora.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de reparo na pavimentação asfáltica ao redor da tampa de bueiro localizada na Rua Pedro Arroyo, altura do nº 915, no bairro Chácara Flora. Observa-se que a área apresenta desgaste e desníveis que comprometem a segurança de pedestres e veículos, além de favorecer a deterioração da infraestrutura urbana.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 13 de março de 2026.

MARCELINHO





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO Indicação nº 1953/2026/3165/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 6JH7-W39W-8S37-H58E







## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=6JH7W39W8S37H58E>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **6JH7-W39W-8S37-H58E**