



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2383/2021

Em 22 de Outubro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara
Protocolo: 8992/2021 de 04/11/2021 16:13
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 4129/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4129/2021**, de autoria do Vereador **MARCOS GARRIDO**, Encaminhamos a inclusa cópia das informações prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos-DAAE.

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,

ALAN SILVA

Chefe de Gabinete

Araraquara, 6 de outubro de 2021
Ofício 037/2021 - DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente

Identificação.: Processo PMA 58.462/2021.

Ref.: Indicação nº 4.129/2021 de 21/09/2021: Pedido de reparo em encanamento externo de rede de água e esgoto cuja avaria está ocasionando significativo desperdício de água e empoçamento no final da Rua Comendador Pedro Morganti – Jd. Sta. Lúcia.

Requerente: Vereador Marcos Garrido.

Em atendimento a indicação do Exmo. Vereador Sr. Marcos Garrido, informamos que foi reparado o vazamento em via pública, sito a Rua Comendador Pedro Morganti, nº 365 – Jd. Sta. Lúcia, conforme Ordem de Serviço 01487023 no dia 17/09/2021.

Importante aqui ressaltar que, muito embora nas fotos anexadas ao processo pelo Exmo. Vereador, onde se observa água aflorando do pavimento asfáltico na porção média da via pública, o referido vazamento na verdade ocorria no endereço supracitado, ou seja, na Rua Comendador Pedro Morganti, nº 365 – Jd. Sta. Lúcia.

Em anexo segue cópia da baixa da Ordem de Serviço, bem como fotos da execução dos serviços.

Sendo o que nos reserva para a oportunidade e disponível para qualquer esclarecimento agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti
Diretoria Operacional



GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PAG 1/1
05/10/2021
12:40:46

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS GERAIS

NÚMERO RA: 100374175 SITUAÇÃO RA: Encerrado USUÁRIO GERAÇÃO R.A.: PAULO SERGIO DA SILVA
NÚMERO OS: 01487023 SITUAÇÃO OS: Encerrada TIPO DE SERVIÇO: RUA RAMAL/TUBO PVC
TIPO DE SOLICITAÇÃO: MANUTENCAO PERDAS ESPECIFICAÇÃO: RUA
DATA ATENDIMENTO: 17/09/2021 12:04:00 DATA GERAÇÃO: 17/09/2021 12:06:18 MEIO SOLICITAÇÃO: INTERNO
UNIDADE ATENDIMENTO: GERENCIA DE CONTROLE DE PERDAS UNIDADE ATUAL: MANUTENCAO REDES DE AGUA
OBSERVAÇÃO: MAURO LOCALIZOU VV RUA NA PEDRO MORGANTI 365 ESQ-FRANCISCO

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

MATRÍCULA IMÓVEL: 100145 INSCRIÇÃO IMÓVEL: 001.401.0422.0720.000 ROTA: 487 SEQ. ROTA: 2680
LOCALIDADE/SETOR/QUADRA: 001/401/0422 SIT. ÁGUA: LIGADO SIT. ESGOTO: LIGADO
CATEGORIA: RESIDENCIAL QUANTIDADE ECONOMIAS: 1 N° HIDRÔMETRO: A21SG0655520
DATA INST. HIDR.: 02/09/2021 TEMPO DE USO HIDR.: 0 MÊS(ES) N° LACRE: V1014558
END. OCORRÊNCIA: RUA COM. PEDRO MORGANTI, 0365 - PARQUE SAO JOSE
PONTO REFERÊNCIA:
MUNICÍPIO: ARARAQUARA BAIRRO: PARQUE SAO JOSE
ÁREA BAIRRO: BACIA/SUB-BACIA HIDROG.:
LOCAL OCORRÊNCIA: PAVIMENTO RUA: INDEFINIDO PAVIMENTO CALÇADA: CIMENTO
DESCRIÇÃO LOCAL OCORRÊNCIA:
USUÁRIO GERAÇÃO O.S.: PAULO SERGIO DA SILVA Loc. Inst: MURO Proteção: C/CAIXA C/TAMPA MET

DADOS DO SOLICITANTE

PROTOCOLO ATENDIMENTO: 20211202001962 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:
CLIENTE SOLICITANTE: UNIDADE SOLICITANTE:
NOME SOLICITANTE: MAURO PERDAS
TELEFONE SOLICITANTE:

ANOTAÇÕES/DESPACHOS

DADOS DA OCORRÊNCIA

() Serviço Executado () Serviço Já Executado () Sem Condição de Execução () Duplic. de Solicitação () Imóvel Fechado
() Usuário Não Permitiu () Outros (especificar no verso) Danos a Terceiros: () SIM () NÃO
Utilizou Retroescavadeira: () SIM () NÃO Passado P/ Aterro: () SIM () NÃO - Nome: _____
Registro Fechado: () SIM () NÃO FECHAMENTO ÀS: ____:____ ABERTURA ÀS: ____:____
COMUNICAÇÃO PARA RASTREIO SOBRE FALTA D'ÁGUA / MANOBRA DE REGISTROS / HIDRANTES : () SIM () NÃO
Vaz. Rede () Vaz. Adutora () Vaz. Ligação () Material: _____ Diâmetro: _____ Profund.: _____
Tipo do Pavimento Demolido: _____ Dimensões: _____ x _____ metros
Lavar o Local: () SIM () NÃO PASSADO PARA RASTREIO () SIM () NÃO
DATA DA EXECUÇÃO: ____ / ____ / ____ HR. INÍCIO: ____:____ HR. TÉRMINO: ____:____

Materiais Utilizados (SE NECESSÁRIO UTILIZAR O VERSO DA ORDEM DE SERVIÇO)

Descrição	Diâmetro	Quantidade

Nome Motorista/Encarregado: _____ Matricula: _____
Nome Encanador: _____ Matricula: _____
Nome Ajudante: _____ Matricula: _____
Nome Operador Retroescav.: _____ Matricula: _____

MOTORISTA / ENCARREGADO
ASSINATURA



