



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
-Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2514/2021

Em 10 de novembro de 2021.

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 9580/2021 de **24/11/2021 11:25**

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 1977/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Ger. Exped. Leg.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALUÍSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à Indicação nº **1977/2021**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, encaminhamos em anexo, manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete

Araraquara, 14 de outubro de 2021  
Ofício 041/2021 – DOp

Ao Ilmo. Sr.  
Donizete Simioni  
Superintendente

**Identificação.:** Guichê PMA 026.142/2021 – Processo 000.003/2021.

**Ref.:** Indicação nº 1.977/2021 – Estudos para correção definitiva de bueiro na Av. Orlando Schitini, altura do nº 730, que passa por vazamentos periódicos.

**Requerente:** Vereadora Luna Meyer.

Em atendimento a indicação da Exma. Vereadora Sr<sup>a</sup>. Luna Meyer, informamos que foi realizada manutenção corretiva no PV – Poço de Visita e rede coletora de esgotos no endereço pelo qual a indicação se refere, no dia 04/08/2021 conforme OS 1473757.

Incluimos breve registro fotográfico datado de 04/08/2021 demonstrando o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção corretiva no referido PV.

Tal manutenção corretiva consistiu em abertura do asfalto no leito carroçável e escavação mecanizada de vala visando substituir 3 (três) metros lineares de rede coletora DN 150 MBV (manilha de barro vidrado), além de refazer a parede do PV em alvenaria de tijolos maciços, haja vista que tanto a rede quanto a parede do PV foram danificadas devido a recorrência de serviços de manutenção para desobstruir o trecho.

Ressaltamos que de janeiro/2021 a julho/2021, foram registrados em nossos sistemas, dez ordens de serviço no referido endereço, cuja recorrência se deve exclusivamente a obstrução causada por detritos e/ou material sólido lançado indevidamente nas redes de esgoto.

Importante esclarecer o motivo pelo qual ocorrem obstruções das redes que culminam nesses desagradáveis extravasamentos de esgoto sanitário nas vias públicas de um modo geral.

As redes não são projetadas para conduzir resíduo de natureza sólida, apenas esgoto sanitário, que é composto por 99,9% de água e 0,1% de outros materiais.

Qualquer alteração nessa proporção ante mencionada, prejudica sobremaneira o funcionamento do sistema, pois difere completamente das características pelas quais a rede foi projetada/dimensionada.



Ratificamos que o descarte indevido de resíduos sólidos, tais como absorventes, fraldas, preservativos, papel, plástico, tecido, óleo, dentre outros, comprometem o bom funcionamento das redes de esgotamento sanitário, o que comprovadamente causa entupimentos e os indesejados extravasamentos de esgoto na via pública.


Sendo somente o exposto para a oportunidade e disponível para qualquer esclarecimento agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional



PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

PAG 1 / 1  
14/10/2021  
12.14.09

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 100350746

Situação da OS: ENCERRADA

Número da OS: 1473757

Data da geração: 04/08/2021

Tipo do serviço: 33 - TROCA DE MANILHA REDE

Data da última emissão:

Unidade de geração da OS: 10702 - REDES DE ESGOTO E

Usuário de geração da OS: 5622 - JULIA SCROCHIO

Matrícula Cliente: 195793

Nome Cliente: SILVIO APARECIDO PEREIRA

RG Cliente:

CPF Cliente: 026.324.098-37

Matrícula Imóvel: 758604

Endereço Imóvel: AVENIDA ORLANDO SCHITINI - 0776 - - JD MARIA LUIZA ARARAQUARA SP 14800-000

Observação

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 04/08/2021


Hora do encerramento: 17:19

Parecer do encerramento

Serviço Executado: 337, Equipe: UREP CARRO 20, Componentes: AMARO RONALDO DA SILVA, JOAO ANTONIO VIEIRA, EVERTON FRANCISCO MELLO, WAGNER DUTRA PEREIRA. Foi aberto com retro na rua e trocado tres metros da rede de esgoto quebrada e foi refeita a parede do Pv com tijolos.



*[Handwritten signature]*



*Handwritten signature*