



INDICAÇÃO № 5552/2021

Estudos e análise, no sentido de buscar soluções para problemas recorrentes, causados pelas chuvas torrenciais, que caracterizam esta época do ano, nos bueiros localizados em vias, que apresentam alto risco de alagamentos..

Respeitosamente indico ao Exmo Prefeito Municipal, Edinho Silva, entrar em entendimento com setores competentes, no sentido de buscar soluções para problemas recorrentes, causados pelas chuvas torrenciais, que caracterizam esta época do ano, nos bueiros localizados em vias, que apresentam alto risco de alagamentos, conforme fotos anexas, da Avenida Francisco Vaz Filho, entre os nº 1405 e 1897, na Vila Xavier, desde 2017, conforme fotos do Google Maps.

Justifica-se esta indicação, uma vez que moradores e comerciantes da Avenida Francisco Vaz Filho, no trecho entre os números 1405 e 1897, se queixam dos riscos de alagamentos, nesta época do ano, devido o excesso de resíduos, materiais inservíveis que se acumulam nos bueiros, trazidos pelo chuva.


Considerar ainda, como sugestão, desenvolver Programas de Conscientização, da população moradora nestas regiões da cidade, dos efeitos, decorrentes do descarte irregular dos diversos materiais inservíveis encontrados, conforme fotos anexas.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 14 de dezembro de 2021.

CARLÃO DO JOIA









Google Maps 1521 Av. Francisco Vaz Filho



Captura da imagem: mar. 2017 © 2021 Google

Araraquara, São Paulo

Google

Street View - mar. 2017



1817 Av. Francisco Vaz Filho



Captura da imagem: mar. 2017 © 2021 Google

Araraquara, São Paulo

Google

Street View - mar. 2017



Google Maps 1897 Av. Francisco Vaz Filho



Captura da imagem: mar. 2017

Araraquara, São Paulo

Google

Street View - mar. 2017

