



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Gabinete do Prefeito
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 - (016) 3301-5000 (PABX)
E-mail: prefeitomunicipal@araraquara.sp.gov



OFÍCIO Nº 1347/2022

Em 17 de maio de 2022.

Ao

Excelentíssimo Senhor

ALÚSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887

ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 5077/2022 de 20/05/2022 17:11

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 2129/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- CHEFIA GABINETE

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 2129/2022**, de autoria da Vereadora **THAINARA FARIA**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, apresentamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

Araraquara, 05 de maio de 2022.
Ofício 013/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente



Ref.: Proc. PMA 26.342/2022 – Proc. Câmara Municipal 3583 de 06/04/2022.

Assunto: Indicação nº 2129/2022: Indica a necessidade de realizar a manutenção da calçada aberta em uma operação do DAAE na Av. Oswaldo Tedesco, nº 18 no Yolanda Opice.


Requerente: Vereadora Thainara Faria.

Em atendimento a solicitação da Exma. Vereadora Thainara Faria, informamos que não procede a demanda da referida indicação.

Após vistoria no local, feita pela fiscalização da Gerência de Manutenção e Serviços, podemos afirmar que não há problema algum relacionado a serviços do DAAE no que tange a manutenção da calçada no endereço supracitado, conforme fotos datadas de 19/04/2022 que seguem em anexo.

Acreditamos talvez ter ocorrido algum descompasso na informação do problema relatado, uma vez que o DAAE realizou intervenção sim no local, porém no ano de 2021 conforme cronologia dos serviços a saber:

- 1) **RA 100366428:** Em **01/09/2021** foi realizada pesquisa de vazamento na ligação (ramal) de água do imóvel pela Gerência de Controle de Perdas;
- 2) **OS 01484093:** Em **09/09/2021** foi aberta vala na calçada do imóvel para inspecionar a ligação (ramal) e nenhum vazamento foi encontrado pela Gerência de Redes de Água e Esgotos;



3) **OS 1485049**: Em **15/09/2021** foi realizado o reparo na calçada do imóvel onde houve a inspeção do ramal objeto da **OS 01484093** pela Gerência de Manutenção e Serviços.

4) Encerramento da **OS 01485049** em **16/09/2021**.



Sendo assim, ratificamos nossa informação, salientando que o último serviço executado pelo DAAE no endereço mencionado, foi concluído em 16/09/2021, ou seja, há 7 (sete) meses, conforme cópias das RA's e OS's anexas.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.
Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti
Diretoria Operacional



Registro de Atendimento

PAG 1/1
20/04/2022
16:52:52

DADOS GERAIS

Número RA: 100366428

Situação RA: Encerrado

Tipo Solicitação: MANUTENCAO PERDAS

Especificação: GEOFONE PERDAS

Data Atendimento: 01/09/2021 08:49:00

Data Prevista até: 06/09/2021

Meio Solicitação: INTERNO

Unidade Atendimento: GERENCIA DE CONTROLE DE PERDAS

Unidade Atual: MANUTENCAO REDES DE AGUA

Observação: MAURO E DIEGO 31/08/21 LOCALIZOU RUIDO NO HD010232



DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: 579637

Inscrição Imóvel: 001.325.0318.0510.000

Rota: 362

Sequencial Rota: 200

Endereço: AVENIDA OSWALDO TEDESCO - 0018 - - RS YOLANDA OPICE ARARAQUARA SP 14800-000

Ocorrência:

Ponto Referência:

Município:

Bairro:

Área Bairro:

Localidade/Setor/Quadra: 001/325/318

Divisão Esgoto:

Local Ocorrência:

Pavimento Rua: INDEFINIDO

Pavimento Calçada: INDEFINIDO

Descrição Local

Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:

Unidade Solicitante:

Funcionário Responsável:

Nome Solicitante: MAURO E DIEGO PERDAS

Telefone Solicitante:

Protocolo de Atendimento: 20211201999652

Data: ____/____/____

Funcionário: _____

Solicitante: _____

Ordem de pesquisa
de vazamento não
nível (VNV)



DADOS GERAIS

NÚMERO RA: 100366428 SITUÇÃO RA: Encerrado USUÁRIO GERAÇÃO R.A.: PAULO SERGIO DA SILVA
 NÚMERO OS: 01484093 SITUÇÃO OS: Encerrada TIPO DE SERVIÇO: VNV CALCADA
 TIPO DE SOLICITAÇÃO: MANUTENCAO PERDAS ESPECIFICAÇÃO: GEOFONE PERDAS
 DATA ATENDIMENTO: 01/09/2021 08:49:00 DATA GERAÇÃO: 09/09/2021 09:23:30 MEIO SOLICITAÇÃO: INTERNO
 UNIDADE ATENDIMENTO: GERENCIA DE CONTROLE DE PERDAS UNIDADE ATUAL: MANUTENCAO REDES DE AGUA
 OBSERVAÇÃO: DIEGO/FLAVERSON 09/09/21 geofonado calçada vnv ninguem no local para autorizar o conserto

FLS. N:
07

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

MATRÍCULA IMÓVEL: 579637 INSCRIÇÃO IMÓVEL: 001.325.0318.0510.000 ROTA: 362 SEQ. ROTA: 200
 LOCALIDADE/SETOR/QUADRA: 001/325/0318 SIT. ÁGUA: LIGADO SIT. ESGOTO: LIGADO
 CATEGORIA: RESIDENCIAL QUANTIDADE ECONOMIAS: 1 N° HIDRÔMETRO: A20LM0010232
 DATA INST. HIDR.: 18/02/2020 TEMPO DE USO HIDR.: 19 MÊS (ES) N° LACRE: U829520
 END. OCORRÊNCIA: AV OSWALDO TEDESCO, 0018 - RS YOLANDA OPICE
 PONTO REFERÊNCIA:
 MUNICÍPIO: ARARAQUARA BAIRRO: RS YOLANDA OPICE
 ÁREA BAIRRO: BACIA/SUB-BACIA HIDROG.:
 LOCAL OCORRÊNCIA: PAVIMENTO RUA: INDEFINIDO PAVIMENTO CALÇADA: INDEFINIDO
 DESCRIÇÃO LOCAL OCORRÊNCIA:
 USUÁRIO GERAÇÃO O.S.: PAULO SERGIO DA SILVA Loc. Inst: MURO Proteção: C/CAIXA C/TAMPA MET

DADOS DO SOLICITANTE

PROTOCOLO ATENDIMENTO: 20211201999652 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:
 CLIENTE SOLICITANTE: UNIDADE SOLICITANTE:
 NOME SOLICITANTE: MAURO E DIEGO PERDAS
 TELEFONE SOLICITANTE:

ANOTAÇÕES/DESPACHOS

DADOS DA OCORRÊNCIA

() Serviço Executado () Serviço Já Executado () Sem Condição de Execução () Duplic. de Solicitação () Imóvel Fechado
 () Usuário Não Permitiu () Outros (especificar no verso) Danos a Terceiros: () SIM () NÃO
 Utilizou Retroescavadeira: () SIM () NÃO Passado P/ Aterro: () SIM () NÃO - Nome: _____
 Registro Fechado: () SIM () NÃO FECHAMENTO ÀS: ____:____:____ ABERTURA ÀS: ____:____:____
 COMUNICAÇÃO PARA RASTREIO SOBRE FALTA D'ÁGUA / MANOBRAS DE REGISTROS / HIDRANTES: () SIM () NÃO
 Vaz. Rede () Vaz. Adutora () Vaz. Ligação () Material: _____ Diâmetro: _____ Profund.: _____
 Tipo do Pavimento Demolido: _____ Dimensões: _____ x _____ metros
 Lavar o Local: () SIM () NÃO PASSADO PARA RASTREIO () SIM () NÃO
 DATA DA EXECUÇÃO: ____ / ____ / ____ HR. INÍCIO: ____:____:____ HR. TÉRMINO: ____:____:____

Materiais Utilizados (SE NECESSÁRIO UTILIZAR O VERSO DA ORDEM DE SERVIÇO)

Descrição	Diâmetro	Quantidade

Nome Motorista/Encarregado: _____ Matrícula: _____
 Nome Encanador: _____ Matrícula: _____
 Nome Ajudante: _____ Matrícula: _____
 Nome Operador Retroescav.: _____ Matrícula: _____

MOTORISTA / ENCARREGADO
 ASSINATURA

Ordem da
abertura da
calçada p/ local
h. RR VNV

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço:

1484093

Tipo de Serviço:

VNV CALCADA



INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,153175699999985
Coordenada Y: -21,799456899999991

Coordenada X: -48,153130699999984
Coordenada Y: -21,799484799999983



DURANTE SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,153169499999971
Coordenada Y: -21,799469599999983

Coordenada X: -48,153175500000032
Coordenada Y: -21,799438099999997



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,1530897000000024
Coordenada Y: -21,7994273999999990

Fechar





PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

PAG 1 / 1
20/04/2022
16.29.39

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 100366428

Situação da OS: ENCERRADA

Número da OS: 1485049

Data da geração: 13/09/2021

Tipo do serviço: 22 - CONSERTO CALCADA

Data da última emissão: 15/09/2021

Unidade de geração da OS: 10701 - MANUTENCAO REDES DE

Usuário de geração da OS: 22363 - GUILHERME BOAZ

Matrícula Cliente: 316719

Nome Cliente: ELISABETH KRETTLIS GONCALVES

RG Cliente: 137267642 SSP/SP

CPF Cliente: 747.370.828-72

Matrícula Imóvel: 579637

Endereço Imóvel: AVENIDA OSWALDO TEDESCO - 0018 - RS YOLANDA OPICE ARARAQUARA SP 14800-000



Observação

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 16/09/2021

Hora do encerramento: 09:19

Parecer do encerramento

Serviço Executado: 224, Equipe: OBRA FROTA 113 DUPLA, Componentes: MIGUEL APARECIDO JESUS, ALESSANDRO LOPES, CESAR MOREIRA

execução
do conserto
na calcada

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 1485049
Tipo de Serviço: CONSERTO CALCADA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO



Coordenada X: -48,1529941968619823
Coordenada Y: -21,7995704105123878

Coordenada X: -48,1529941968619823
Coordenada Y: -21,7995704105123878



FIM_SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,1529941968619823
Coordenada Y: -21,7995704105123878

Coordenada X: -48,1529941968619823
Coordenada Y: -21,7995704105123878

Fechar