



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2871/2022

Em 20 de outubro de 2022

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALUÍSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**


Protocolo: 9434/2022 **de 25/10/2022 16:30**  
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 4320/2022  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.  
Assinatura do responsável:

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4320/2022**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete

Araraquara, 11 de outubro de 2022  
Ofício 068/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.  
Donizete Simioni  
Superintendente

**Identificação:** Processo PMA 63328 de 12/09/2022.

**Ref.:** Indicação Nº 4320/2022 - “Manutenção de 15 hidrantes inoperantes em Araraquara”.

**Requerente:** Vereadora Luna Meyer.

**Local:** Relação de endereços em anexo.

Em atenção e resposta a indicação da Exma. Senhora Vereadora Luna Meyer, temos a informar que dos 15 (quinze) hidrantes mencionados, 11 (onze) já foram vistoriados, passaram por manutenção e estão disponíveis/operantes dentro dos padrões técnicos exigidos.

Segue relação dos “ID’s” – Identificadores dos 4 (quatro) hidrantes que ainda permanecem inoperantes:

ID	PONTO DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE	STATUS
6	Av. Espanha esquina com a Av. Humaitá	Inoperante
7	Rua Itália esquina com a Av. Duque de Caxias	Inoperante
9	Av. Augusto Bernardi, defronte a Rua Eng. Jayme Pinheiro Ulhôa Cunha	Inoperante
13	Rua Ceará, Nº 637 esquina com a Rua Antônio Lourenço Corrêa	Inoperante

Ressaltamos que esse tipo de manutenção requer programação antecipada, onde se faz necessário o fechamento completo da água e o total esvaziamento da rede, sendo necessário para tanto a abertura de outros hidrantes de modo a permitir a execução do reparo “a seco”.

Assim sendo, a manutenção requer critério executivo, uma vez que a falta de água implica em grande impacto aos usuários, principalmente em escolas, hospitais e comércio, os quais ficarão completamente desabastecidos durante todo o período que transcorrer os serviços.

Para melhor entendimento, no caso dos ID’s 6 e 7, toda região central



da cidade será inevitavelmente afetada quando da execução do reparo, assim como toda a Vila Xavier no caso do ID 13. Em todos os 4 (quatro) ID's, o período estimado para realizar o reparo em cada local gira em torno de 8 a 12 horas, período pelo qual o fornecimento de água permanecerá inevitavelmente interrompido.

Importante frisar que próximo a esses 4 (quatro) equipamentos inativos (ID's 6, 7, 9 e 13), existem outros equipamentos ativos e em plenas condições de uso, de modo a atender as demandas do Corpo de Bombeiros em caso de emergência ou necessidade:

ID	HIDRANTE INOPERANTE	DISTÂNCIA APROXIMADA (m)	HIDRANTE OPERANTE MAIS PRÓXIMO
6	Av. Espanha esquina com a Rua Humaitá	400	Rua Imaculada Conceição, esquina com a Av. São Paulo
7	Rua Itália esquina com a Av. Duque de Caxias	90	Rua Carlos Gomes esquina com a Av. Duque de Caxias
9	Av. Augusto Bernardi, defronte a Rua Eng. Jayme Pinheiro Ulhôa Cunha	500	Av. Ettore Berti, defronte a ETA Paiol
13	Rua Ceará, Nº 637 esquina com a Rua Antônio Lourenço Corrêa	150	Rua Ceará, esquina com a Av. Carlos Baptista Magalhães

Assim sendo encaminhamos ainda, em anexo, a relação completa dos 15 hidrantes com os respectivos ID's, endereços e o status de funcionamento de cada um.

Reiteramos por fim que a programação de reparo/manutenção desses últimos 4 (quatro) equipamentos inoperantes, está condicionada a execução com vistas a minimizar o impacto decorrente do desabastecimento ante relatado.

A disposição para outros esclarecimentos agradecemos.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal: 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



### ANEXO I - RELAÇÃO DE HIDRANTES INOPERANTES - OFÍCIO 068/2022 - Dop

ID	PONTO DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE PÚBLICO	STATUS
1	AV. ENGº CAMILO DINUCCI 4941, ENTRE A AV. ANITÁPOLIS E A AV. ROBERTO DE JESUS AFONSO	ATIVO
2	RUA BERNARDO MONTEIRO, 71	ATIVO
3	RUA ENGº JOSÉ BARBUGLI, ESQUINA COM A AV. MARIO YBARRA DE ALMEIDA	ATIVO
4	RUA ANGELO RAPAHEL VICENTE, ESQUINA COM A AV. AFONSO LOMBARDI	ATIVO
5	RUA NOVE DE JULHO, PROXIMO A ESQUINA COM A AV. PROFº JORGE CORREA	ATIVO
6	AV. ESPANHA, ESQUINA COM A RUA HUMAITÁ	INOPERANTE
7	RUA ITALIA, ESQUINA COM A AV. DUQUE DE CAXIAS	INOPERANTE
8	RUA ITALIA 1085, ESQUINA COM A AV. SETE DE SETEMBRO	ATIVO
9	AV. AUGUSTO BERNARDI, DEFRENTE A RUA ENGº JAYME PINHEIRO DE ULHOA CUNHA	INOPERANTE
10	RUA DRº GIUSEPPE AUFIERO, SOBRINHO 663, DEFRENTE AO RESIDENCIAL PARQUE ALENTEJO	ATIVO
11	AV. NELSON FERNANDES, ESQUINA COM A RUA DRº ANTONIO PAULO INOTTI	ATIVO
12	RUA PORFÍRIO MARQUES DE ANDRADE, DEFRENTE AV. DRº AFRANIO PEIXOTO	ATIVO
13	RUA CEARÁ 637, ESQUINA COM A AV. ANTONIO LOURENÇO CORREA	INOPERANTE
14	RUA ARQUITETO CARLOS DE CAMPOS FARIA PRÓXIMO A AVENIDA JOSÉ DE ANCHIETA	ATIVO
15	RUA DOS ELETRICITÁRIOS, ENTRE RUA DECIO DAMAZIO E AVENIDA ORLANDO JAYME DONATO	ATIVO



**ID 1**

**Av: Eng° Camilo Dinucci 4941 entre a Av: Anitópolis e Av: Roberto de Jesus Afonso.**

Hidrante operante.

O.S 1587198.



**ID 7919 (10 2)**

**RUA BERNARDO MONTEIRO - 00071 - JD RAFAELA MICELLI.**

Foi trocado registro que estava quebrado. Obs: Hidrante operante.

Referente a O.S 1573753 manutenção de hidrante / O.S conserto de calçada 1574198 / O.S de asfalto 1574200.



**ID 3**

**RUA ENGENHEIRO JOSE BARBUGLI - 0000 - C/ MARIO YBARRA DE ALMEIDA – QUITANDINHA.**

Foi trocado o registro que estava quebrado. Obs: hidrante operante.

Referente a O.S 1576546 manutenção de hidrante / O.S 1576574 conserto de calçada.



**ID 8467 (104)**

**R: Angelo Raphael Vicente esquina com a Av: Afonso Lombardi.**

Foi trocado o hidrante e o registro, que estava quebrado.


Referente a O.S 1576552 Manutenção de Hidrante / O.S Conserto de calçada.



**ID 5**

**R: Nove de Julho, próximo a esquina com Av: Profº Jorge Correa.**

Hidrante operante.



**ID 8**

**R: Itália 1085 esquina com a Av: Sete de Setembro.**

Hidrante operante.



**ID 10**

**R: Dr° Giuseppe Aufieiro Sobrinho 663 defronte ao Residencial Parque Alentejo.**

Hidrante operante; Obs: o tubo camisa estava com pedras impossibilitando a abertura do registro, foi limpo.



**ID 11**

**R: Nelson Fernandes esquina com a R: Dr° Antônio Paulo lanotti.**

Hidrante estava baixo, quando foi instalado não tinha referência de calçada era terra por isso ficou baixo, foi instalado um prolongador para deixa-lo no nível da calçada mas estava operante.



**ID 12**

**R: Porfirio Marques de Andrade, defronte a Av: Dr° Afranio Peixoto.**

A tampa do registro do hidrante estava encoberto pela grama, mas o hidrante está operante.



**ID 14**

**R: Arquiteto Carlos de Campos faria Próximo a Av: Pe José Anchieta.**

Hidrante estava com o tubo camisa com terra, mas está operante.

O.S 1587212.



**ID 15202** (10.15)

**RUA DOS ELETRICITARIOS - SN - AV ORLANDO DONATO - JD IMPERIAL.**

Foi trocado hidrante. Obs: hidrante operante.

Referente a O.S 1574792 manutenção de hidrante / O.S 1587108 conserto de calçada.