



INDICAÇÃO Nº 4828/2023

Necessidade de estudos/análise para viabilizar implantação de redutor de velocidade na Av. Alberto Santos Dumont, entre números1800 e 1990, Jd. Paineiras, 14807-298.

Respeitosamente indico, ao Exmo. Prefeito Municipal, Edinho Silva, a necessidade de entrar em entendimento com Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, no sentido de analisar e viabilizar, implantação de redutor de velocidade, ou sinalização horizontal, na Av. Alberto Santos Dumont, entre números1800 e 1990, Jd. Paineiras,14807-298.

Justifica-se a indicação, pois o gabinete tem recebido muitas queixas de moradores, que veículos e motos tem transitado em velocidade acima do permitido, aumentando os riscos de acidentes com automóveis, motociclistas, ciclistas e pedestres, que transitam pela região, principalmente após o recapeamento da pavimentação asfáltica.

Considerando ainda que, já houve neste ano, acidente com vítima fatal no referido trecho.

Com protesto de estima e consideração.

Atenciosamente.

"PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO", 20 de setembro de 2023.

CARLÃO DO JOIA

Google Maps Av. Alberto Santos Dumont, 1991 - Araraquara



Imagens ©2023 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2023 50 m



Av. Alberto Santos Dumont, 1991 -Araraquara











Rotas

Salvar

Próximo

Enviar para o Compartilhar smartphone



Av. Alberto Santos Dumont, 1991 - Araraquara, SP, 14807-297

5VX2+2H Araraguara, São Paulo

Fotos

Neste lugar

Restaurante Nardão II

(21) Restaurante

Aberto · Fecha às 15:00

