



## Gabinete do Prefeito Araraquara

Araraquara, 03 de dezembro de 2025.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**RAFAEL DE ANGELI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 2095/2025**, de autoria da Vereadora **MARIA PAULA**, sobre o assunto, informamos que, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:

Não há um diagnóstico técnico formalizado ou contratado por parte do município sobre a situação do córrego, entretanto, as equipes de manutenção realizam periodicamente vistorias para acompanhamento.

Como medida emergencial, foi adotada a técnica de recomposição do talude erodido com rachão, de maneira a estabilizar o local de forma paliativa até que o município tenha a solução técnica definida para as intervenções, e a disponibilidade financeira necessária.

Considerando que em virtude de o perfil longitudinal ser íngreme, e o leito formado por alteração de rocha, não há deposição de material granular (sedimentos) no trecho em questão, que necessite de desassoreamento do córrego como intervenção. Quanto a retirada de entulhos, a Subsecretaria de Serviços Públicos realiza periodicamente a retirada destes inservíveis.

Em relação à calçada, houve a execução de forma emergencial de contenção do desmoronamento com a disposição de rachão no local.

Dessa forma, as contenções paliativas necessárias já foram realizadas no local, que permanece em constante monitoramento.



## Gabinete do Prefeito Araraquara

O responsável pela Divisão de Drenagens e que acompanha a situação é o Engenheiro Marcos R. Oliveira, sendo apoiado pela Divisão de Obras Viárias, que fornece os caminhões basculantes para transporte de material e máquinas; pela Secretaria Municipal Assuntos de Segurança e Mobilidade Urbana, que fornece placas de sinalização e controle do tráfego durante os serviços; pela Defesa Civil, que apoia as vistorias de constatação das condições da encosta; e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que auxilia na busca de soluções técnicas para futuras intervenções.

Não há histórico de manutenções anteriores registrado formalmente, porém, pelo menos nos últimos 10 (dez) anos, as equipes de manutenção realizam de forma paliativa serviços em vários pontos dessa margem do Córrego.

Informamos ainda que há projetos executivos de obras na travessia localizada próximo à Rua Francisco Martins Caldeira desde o ano 2023, porém é necessário viabilizar financeiramente a implantação, o que soluciona o problema no ponto mais baixo da via.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal

JV 70.456/2025



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C78F-ADE0-8484-D66F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 09/12/2025 10:14:24 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 09/12/2025 10:26:15  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C78F-ADE0-8484-D66F>