



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2146/2026

Reiteração de Indicação para Recuperação Asfáltica (Tapa-Buracos) na Avenida Paulo da Silveira Ferraz, esquina com a Rua Cândido Portinari – Vila Xavier.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, a necessidade de determinar ao setor competente da Municipalidade a realização de serviços de recuperação da camada asfáltica (operação tapa-buracos) na Avenida Paulo da Silveira Ferraz, esquina com a Rua Cândido Portinari, no bairro Vila Xavier, neste município.

A presente indicação reitera o pedido anteriormente formulado por meio da Indicação n.º 1.291/2026, de 13 de fevereiro de 2026, tendo em vista que, até o momento, não foram adotadas as providências necessárias para a solução do problema.

No local mencionado, existem dois buracos de grandes proporções e significativa profundidade, os quais comprometem a segurança viária, oferecendo riscos iminentes a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de potencializarem a ocorrência de acidentes e danos materiais aos veículos.

Ressalta-se que a Avenida Paulo da Silveira Ferraz possui intenso fluxo de veículos, por se tratar de importante via de ligação entre a região central do município e a Alameda Paulista, o que agrava ainda mais a situação e exige intervenção urgente do Poder Público.

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos munícipes.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 25 de março de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=H1160R93DJ805VZ5>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **H116-0R93-DJ80-5VZ5**