CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5789/2026

Indica a avaliação técnica para implantação de redutores de velocidade e melhoria da sinalização viária na Rua Pedro Sanches Alcarás e no Dispositivo Viário Clemente Marcolino Soares, visando à prevenção de acidentes.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, nos termos regimentais, que, por meio da Secretaria Municipal competente, seja realizada avaliação técnica das condições de segurança viária da Rua Pedro Sanches Alcarás, especialmente quanto à viabilidade de implantação de redutores de velocidade em pontos estratégicos de sua extensão, bem como ao reforço e à adequação da sinalização de trânsito, incluindo o Dispositivo Viário Clemente Marcolino Soares, localizado nas proximidades da entrada da Vila Nossa Senhora Aparecida.

A presente solicitação justifica-se pelas características da referida via, que possui aproximadamente 2.700 metros de extensão e traçado predominantemente retilíneo, circunstâncias que podem favorecer o desenvolvimento de velocidades elevadas pelos veículos. Soma-se a isso o aumento do fluxo de trânsito na região, impulsionado pela abertura de acesso ao Parque das Hortências e pela implantação do loteamento Parque das Árvores, que ampliaram a circulação de moradores, trabalhadores, motociclistas e demais usuários.

Outro aspecto relevante é que a via é ladeada por diversas propriedades rurais, sendo frequentes os atropelamentos de animais nas imediações da pista. Essa realidade reforça a necessidade de medidas que contribuam para a redução da velocidade dos veículos e a preservação da segurança de todos os usuários, bem como da vida animal.

A gravidade da situação também é evidenciada pelos acidentes já registrados no local. Merece especial atenção a ocorrência da noite de 8 de novembro de 2026, nas proximidades do bairro “Aparecidinha”, quando um veículo VW Gol saiu da pista, percorreu aproximadamente 70 metros fora da via, atingiu árvores e um poste e capotou, resultando na morte do motorista, de 57 anos, além de deixar o passageiro ferido.

Também merece atenção o Dispositivo Viário Clemente Marcolino Soares, situado na confluência da Rua Pedro Sanches Alcarás com a Avenida 1. Conforme relatos de moradores, é recorrente a passagem de veículos diretamente sobre o referido dispositivo, desrespeitando sua configuração e gerando situações de risco.

Diante disso, solicita-se que a avaliação técnica contemple toda a extensão da via, identificando os trechos que demandam a implantação de redutores de velocidade, especialmente nas proximidades dos acessos aos bairros e loteamentos e das propriedades rurais, além de verificar a necessidade de reforço da sinalização horizontal e

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 5789/2026/11523/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 73C5-VS2X-8PYF-940B

vertical, instalação de placas de advertência e orientação, dispositivos refletivos e outras intervenções que assegurem a adequada identificação e utilização do dispositivo viário.

A adoção dessas providências é fundamental para disciplinar o trânsito, reduzir os riscos de acidentes e atropelamentos de animais e proporcionar maior segurança à população, prevenindo novas ocorrências e preservando vidas.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 10 de novembro de 2026.

CORONEL PRADO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 5789/2026/11523/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 73C5-VS2X-8PYF-940B





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 5789/2026/11523/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 73C5-VS2X-8PYF-940B





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 5789/2026/11523/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 73C5-VS2X-8PYF-940B

Homem morre e outro fica gravemente ferido em acidente em Araraquara

Carro saiu da vicinal entre o Parque São Paulo e o Aparecidinha, derrubou árvores, bateu em um poste e capotou

Redação | 09/11/2026 às 00:34 · atualizado em 09/11/2026 às 00:51 · 1 min de leitura

Ouvir notícia

COMPARTILHE Copiar link Priorizar nos meus resultados Siga no Google News



Carro capotado à beira da vicinal Pedro Sanches Alcarás, entre o Parque São Paulo e o Aparecidinha, em Araraquara

Foto: Willian Oliveira

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 5789/2026/11523/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 73C5-VS2X-8PYF-940B

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=73C5VS2X8PYF940B , ou vá até o site https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **73C5-VS2X-8PYF-940B**

CORONEL PRADO
Vereador
Assinado em 10/11/2026, às 15:48:45

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 5789/2026/11523/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 73C5-VS2X-8PYF-940B