CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

COPIA

INDICAÇÃO NÚMERO 3840 /17.

AUTOR: **Vereador Paulo Landim**

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 16 OUT 2017

Presidente

ARARAQUARA 200 anos

067.827/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

17/10/2017 09:30:37 **Guichê:** 067.827/2017 **Processo:** 000.003/2017

Nome: **C.M.A. - IND. Nº. 3840/2017**

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: CONSERTO DE BUEIRO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de promover medidas de reparação do bueiro localizado na Avenida Dom Pedro II, defronte ao número 525, Centro, nesta cidade.

Atenciosamente,

Araraquara, 11 de outubro de 2017.

Paulo Landim
Vereador

16:07 11/10/2017 006480 PROTOCOLO CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

01- 11.10 bueiro na avenida dom pedro ii