CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3993/2025

Indica a necessidade de pintura em lombada na Rua Carlos Gomes próximo ao numeral 3821.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de pintura em lombada na Rua Carlos Gomes próximo ao numeral 3821 - Centro, nesta cidade.

O pedido se faz necessário devido, pois a presente indicação tem como objetivo solicitar a pintura e revitalização da lombada existente na Rua Carlos Gomes, que atualmente encontra-se com a sinalização horizontal desgastada e pouco visível.

A ausência de pintura adequada compromete a função da lombada como redutor de velocidade, colocando em risco a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelo local. Ressalta-se que a sinalização viária clara e bem conservada é fundamental para garantir o cumprimento das normas de trânsito e prevenir acidentes.

Assim, a repintura das lombadas contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana, proporcionando maior segurança a todos os usuários da via e atendendo às normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que preconiza a necessidade de manutenção e conservação das sinalizações horizontais e dispositivos de segurança viária.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 29 de agosto de 2025.

MICHEL KARY

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY em 29/08/2025 12:29:36 Indicação nº 3993/2025/8105/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1SAE-491R-VKJT-X7M7
PROTOCOLO 8105/2025 - 29/08/2025 12:30

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY em 29/08/2025 12:29:36 Indicação nº 3993/2025/8105/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 1SAE-491R-VKJT-X7M7