



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3959/2021

Indicação de reparos na via interna localizada no piso inferior do Terminal Rodoviário de Araraquara.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de prover, com urgência, a reparação asfáltica na via interna, localizada no piso inferior do Terminal Rodoviário de Araraquara.

O referido apontamento se faz necessário visto que os orifícios na malha asfáltica colocam em risco os motoristas, passageiros e pedestres que circulam pelo local, além de representar risco de danos materiais aos veículos que circulam pela referida via.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 13 de setembro de 2021.

PAULO LANDIM

PROTÓCOLO 7321/2021 - 13/09/2021 12:01