



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 4672/2022

Reparo elétrico no interruptor do ventilador da sala de triagem do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que seja realizado reparo elétrico no interruptor do ventilador da sala de triagem do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Conforme verificado por este gabinete, o interruptor do ventilador está pendurado por uma fita crepe. Trata-se de uma unidade de saúde pública, assim, deve ser conservada e mantida com o mínimo de estrutura para a prestação de serviços à população. Dessa forma, é necessária a promoção dos devidos reparos.


Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de outubro de 2022.

LUNA MEYER



CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos”  
**REPAROS ELÉTRICOS EM VENTILADOR**



Araraquara - Setembro/2022  
**LUNAMEYER**