



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 882/2024

Indica a necessidade de troca de placas de sinalização danificadas localizadas na confluência da Avenida São José com a Rua Pedro Álvares, São José, Araraquara-SP.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável para que seja realizada a troca de placas de sinalização danificadas na confluência da Avenida São José com a Rua Pedro Álvares Cabral, São José, nesta cidade.

Tal pedido se faz necessário devido à presença de placas de sinalização em mau estado e até mesmo caídas nas vias, o que pode comprometer a segurança viária e colocar em risco os munícipes. Placas danificadas podem não cumprir sua função de orientação adequada, levando a situações de confusão e aumentando a probabilidade de acidentes, especialmente considerando que algumas delas estão jogadas nos arredores.

Portanto, a recolha das antigas e a troca dessas placas são fundamentais para garantir a eficácia do sistema de sinalização.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 20 de fevereiro de 2024.

GUILHERME BIANCO



Pesquise no Google Maps



Pt



812 Av. São José

Araraquara, São Paulo



Google Street View

ago. 2022

[Ver mais datas](#)