



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4832/2026

Indica a necessidade de determinar ao setor competente a recuperação asfáltica (tapa-buraco) no cruzamento da Avenida Paulo da Silveira Ferraz com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, na Vila Xavier.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de determinar ao setor competente para que proceda, com a devida urgência, à recuperação asfáltica (tapa-buraco) no cruzamento da Avenida Paulo da Silveira Ferraz com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, quase defronte ao Centro Municipal de Saúde João Vi-tor, na Vila Xavier, neste Município.

A presente indicação se justifica em razão da existência, no local, de um buraco de grandes proporções na via pública, comprometendo as condições de segurança e tráfegabilidade e oferecendo riscos de danos materiais e acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, que podem perder o controle de seus veículos ao passar pelo referido ponto.

Ressalta-se, ainda, que se trata de cruzamento de intenso movimento, utilizado diariamente por grande quantidade de veículos, inclusive veículos de transporte coletivo, o que aumenta a necessidade de uma intervenção rápida por parte do Poder Público Municipal.

Dessa forma, considerando os riscos à segurança dos usuários da via e a necessidade de garantir melhores condições de circulação, solicita-se que o serviço de recuperação asfáltica seja realizado com a maior brevidade possível, prevenindo acidentes e maiores danos à pavimentação.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 28 de agosto de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=834BY6EHK04WETZF>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **834B-Y6EH-K04W-ETZF**