



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 1363 /16.

AUTOR: Vereador JAIR MARTINELI

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 30 MAIO 2016

Presidente

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de realizar um pacote de serviços para atender a Igreja São Benedito, localizada entre a Avenida Santo Antonio e Rua João Batista de Oliveira, Vila Xavier, desta cidade. Foto anexas.

Pacote de serviços:

- Revitalização da Praça e do entorno da Igreja
- Recuperação do piso de petit pavê
- Remoção da fonte (uma vez que se encontra sem uso, empoçando água e proliferando focos de mosquito da Dengue)
- Melhoria na iluminação entorno da Igreja
- Recuperação do Jardim
- Manutenção na sinalização de trânsito (pintura de solo e placas), em especial vagas de estacionamento.

Esclareço que o pedido se faz necessário, pois essas melhorias são reivindicações dos fiéis da igreja e também do Padre Júlio administrador da Paróquia.

Araraquara, 30 de maio de 2016.

JAIR MARTINELI
Vereador

Pgap/Jm.

ANEXO 187 30052016 Pacote de serviços Igreja São Benedito- Vila Xavier

RECUPERAÇÃO DO PISO PETIT PAVÊ



REMOÇÃO DA FONTE



MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO



ANEXO 187 30052016 Pacote de serviços Igreja São Benedito- Vila Xavier

RECUPERAÇÃO DO JARDIM



REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

