



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 044.391/2020

AUTOR: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**



Despacho: DEFERIDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
Seção de Protocolo

Araraquara, 25 AGO 2020

26/08/2020 14:20:05 Guichê: 044.391/2020 Processo: 000.003/2020  
Nome: C.M.A. IND Nº 02798/2020  
Distribuição: Chefe de Gabinete  
Assunto: SOLICITAÇÃO

Presidente

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos junto ao setro competente, **para que seja realizado estudo no sentido de viabilizar a reinstalação dos temporizadores nos semáforos localizados nas principais vias desta cidade.**

Pode-se observar que aproximadamente 20 (vinte) semáforos estão desprovidos de equipamentos temporizadores, sendo que tais dispositivos são importantíssimos, pois permitem aos condutores uma dirigibilidade mais segura, minorando os riscos de acidentes.

As principais vias do Município em que notamos a importância da reinstalação dos temporizadores são: Alameda Paulista, Avenida Bento de Abreu, Rua Carlos Gomes, Avenida Padre José de Anchieta, Rua Antônio Prado e outras vias que são pontos críticos de acidentes.

Fotos dos locais seguem anexas.

Araraquara, 20 de agosto de 2020.

**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Presidente

ANEXO:

FOTOS DOS LOCAIS













