



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1636/2020

Em 23 de novembro de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 3308/2020**, de autoria da Vereadora **THAINARA FARIA**, informamos, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE, que o serviço indicado foi executado.

Complementarmente, encaminhamos a inclusa cópia do Ofício 31/2020 expedido pelo Senhor Diretor Operacional do DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP.
Fone: (16) 3324-9555 - Fax: (16) 3324-4571 - Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - Inscrição Estadual - ISENT0
www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 13 de Novembro de 2020
Ofício 31/2020 - DOP

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente



Ref.: Guichê 053.810/2020 – Proc. Câmara Municipal 006114 de 21/10/2020.

Assunto: Indicação nº 3308/2020.

Requerente: Vereadora Thainara Faria.

Local: Av. Brito Martins Caldeira, esquina com a Rua José Segantini – Jardim Esplanada.

Em atendimento a solicitação da Exma. Vereadora Thainara Faria, temos a informar que o DAAE realiza constantemente manutenções nas redes públicas de esgotamento sanitário do referido local, conforme relação de OS's - Ordens de Serviço que seguem em anexo.


Cabe esclarecer que extravasamentos de PV's - Poços de Visita são devidos exclusivamente a entupimentos nas redes de esgotamento sanitário.

Ocorrem preponderantemente com maior frequência, nos meses em que se registram também as maiores pluviosidades, devido a ligações clandestinas de água de chuva às redes de esgoto. Soma-se a isso, o lançamento indevido de resíduos sólidos ou graxos nas redes de esgotamento sanitário, o que é proibido por lei e contraindicado pelas normas técnicas vigentes.

Esses dois elementos são os maiores causadores de entupimentos, tornando frequente eventos dessa natureza e conseqüentemente reclamações similares as que foram relatadas pelos moradores a Exma. Vereadora.

De maneira a ilustrar o que expomos, anexamos a relação das OS's – Ordens de Serviço dos últimos dois anos, onde podemos observar que o último registro de extravasamento do PV – Poço de Visita existente na Av. Brito Martins Caldeira, esquina com a Rua José Segantini ocorreu em 14/02/2020.

Assim sendo, agradeço e coloco-me a inteira disposição da Exma. Vereadora para qualquer outro esclarecimento pertinente ao assunto no que diz respeito ao tema em questão. Atenciosamente,


Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional

Ocorrência de problemas de esgoto

Período: 01/01/2019 à 09/11/2020

O.S	Especificacao	R.A.	Endereco	Encerramento	Ocorrência
1200781	LAVAR REDE ESGOTO	100026998	RUA JOSE SEGANTINI, 161 L 31 / Q M - JD RES SILVESTRE	31/01/2019 15:00	Lavou rede após retorno de esgoto
1201494	LAVAR REDE ESGOTO	100027589	RUA JOSE SEGANTINI, 0151 L.32-Q.M - JD RES SILVESTRE	01/02/2019 16:47	Lavou rede de esgoto
1329648	MAU CHEIRO NO IMOVEL	100155436	RUA JOSE SEGANTINI, 161 L 31 / Q M - JD RES SILVESTRE	19/02/2020 08:12	Mau cheiro no ralo do banheiro quando choveu
1347491	RETORNANDO NO IMOVEL	100172669	RUA JOSE SEGANTINI, 0038 L 5 / Q A - JD RES SILVESTRE	06/04/2020 11:52	Obstruido no ramal, caixa de inspeção cheia, não retornou. Desobstruido com varetas
1348106	RAMAL OBSTRUIDO	100173272	RUA JOSE SEGANTINI, 0038 L 5 / Q A - JD RES SILVESTRE	07/04/2020 18:56	Ramal desobstruido com hidrojato
1328874	PV DE ESG VAZANDO	100154412	AVENIDA JESUINO FERREIRA LOPES ESQ COM RUA JOSE SEGANTINI	14/02/2020 14:23	Rede de esgoto desobstruida com hidrojato



ATURA M...
Foto
Nº 6
A...

