



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1336/2022

Indicação para a realização de reparos (Tampa de Poço de Visita - PV), na localização Rua José Maria Ferreira Brandão, esquina com a Avenida Jerônima Marques Barbosa, no Bairro: Jardim Indaiá.

Apresentamos, sempre respeitosamente, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a indicação de entrar em concordância com os setores competentes da Administração Pública, em especial o DAAE, se dignem na realização de reparos, na localização Rua José Maria Ferreira Brandão, esquina com a Avenida Jerônima Marques Barbosa, no Bairro Jardim Indaiá.

À guisa de considerações, mais precisamente entre a Rua José Maria Ferreira Brandão, esquina com a Avenida Jerônima Marques Barbosa, há um poço de visita (PV) que está sem tampa. Desse modo, os reparos são necessários, uma vez que nesse trecho com fluxo de trânsito e pessoas é possível algum acidente, logo, de forma preventiva é relevante realizar a manutenção da tampa do PV para restabelecer a segurança e fluidez salutar do local.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 2 de março de 2022.

JOÃO CLEMENTE

PROTÓCOLO 2198/2022 - 02/03/2022 16:59