



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4320/2022

Manutenção dos 15 hidrantes inoperantes em Araraquara/SP.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que se seja feito o contato com o Corpo de Bombeiros para que seja realizada a manutenção dos 15 hidrantes que o mesmo aponta como inoperantes em Araraquara/SP.

Conforme verificado por este gabinete, há 15 (quinze) hidrantes inoperantes na cidade, de acordo com o ofício do Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros de Araraquara/SP. Estamos no período de estiagem e é de suma importância que todos os recursos utilizados para o combate a incêndios e queimadas estejam em pleno funcionamento. Assim, faz-se necessária a urgente manutenção dos hidrantes inoperantes.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 8 de setembro de 2022.

LUNA MEYER