



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 09 de fevereiro de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 988/2023**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

A Chefia de Gabinete.

Considerando as informações solicitadas segue:

01 - Existem registros oficiais de alagamentos e inundações ocorridas neste endereço nos últimos cinco anos? Se sim, fornecer detalhes sobre datas, duração e impactos.

Não há.

02 - Foram realizados estudos específicos para identificar as causas dos alagamentos nesta localidade? Favor apresentar os resultados e análises.

Em vistoria ao local objeto motivada pelo requerimento, constatamos que existe galeria de águas pluviais e bocas de lobo, todavia a rede existente não comporta toda a contribuição recebida.

03 - Quais são as condições atuais do sistema de microdrenagem na Rua Barão do Rio Branco, 1699, e como este tem sido mantido e monitorado pelo Executivo?

Condições informadas na questão anterior, entretanto, estamos realizando os levantamentos e estudos necessários para implantação de nova rede, que será interligado ao projeto das bacias de retenção em fase de projeto do Córrego da Servidão.

04 - Existem planos ou projetos em andamento para melhorar a microdrenagem nesta área? Se sim, detalhar esses projetos, incluindo cronogramas, orçamentos e expectativas de resultados.

Conforme informado na questão anterior estamos realizando os levantamentos e estudos necessários para implantação de nova rede, que será interligado ao projeto das bacias de retenção em fase de projeto do Córrego da Servidão, ainda sem previsão de cronograma e orçamento uma vez que trata-se de processo iniciado recentemente.

05 - Qual a previsão para a implementação de melhorias no sistema de drenagem do local, e quais são as medidas emergenciais em caso de novas inundações?

Ainda em análise.

06 - Como a Prefeitura tem se comunicado com os moradores afetados sobre as medidas a serem tomadas para resolver o problema?

As dúvidas podem ser registradas através dos canais oficiais: ouvidoria e/ou site, e serão respondidas tão logo haja manifestação.

07 - Existem parcerias ou colaborações com outras entidades ou especialistas para a resolução deste problema? Detalhar a natureza dessas parcerias.

Não há.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

08 - Como é feita a avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenção e controle de alagamentos neste local específico?

Não há análise de riscos registradas nesta secretaria para a elaboração de resultados de eficiência, como informado anteriormente o local ainda faz parte de estudos preliminares.

09 - Há previsão de investimentos financeiros específicos para melhorias na microdrenagem da região? Se sim, detalhar a origem e a alocação destes recursos.

Vide respostas anteriores.

Sem mais.

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos