



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 1535/2024

Necessidade de manutenção e troca de tampa de bueiro na Av. Hipolito José da Costa, próximo ao nº 37 - Vila Xavier, 14810-099.

Respeitosamente indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Edinho Silva, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos, no sentido de realizar manutenção e troca de tampa de bueiro, na Av. Hipolito José da Costa, próximo ao nº 37 - Vila Xavier, 14810-099.

Justifica-se a indicação, pois morador entrou em contato com gabinete, reclamando que a tampa do bueiro está quebrada, com riscos de acidentes com pedestres, ao fazer mobilidade urbana, conforme foto anexa.

Com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 19 de março de 2024.

CARLÃO DO JOIA

