



INDICAÇÃO № 4938/2025

Indico a necessidade de substituição de tampa de caixa de inspeção do DAAE, no cruzamento da Rua José Maria Ferreira Brandão com a Avenida Aryemir Gualtieri, no bairro Jardim Indaiá.

Venho, por meio deste, indicar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE), que seja providenciada a substituição da tampa da caixa de inspeção localizada no cruzamento da Rua José Maria Ferreira Brandão com a Avenida Aryemir Gualtieri, no bairro Jardim Indaiá.

Reforçamos a indicação N°4929/2025, considerando que a referida caixa de inspeção encontra-se sem tampa, e que moradores improvisaram pedaços de madeira sobre o local para alertar os transeuntes. No entanto, trata-se de uma solução precária e insegura, que oferece risco de acidentes a pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pela via, especialmente durante o período noturno ou em dias de chuva. A substituição ou reinstalação da tampa é uma medida simples, porém urgente e necessária, visando garantir a segurança pública e a preservação da estrutura da rede de água e esgoto do município.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 23 de outubro de 2025.

JOÃO CLEMENTE





CÂMARA MUNICÍPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=6G0M6M9FA1E4628S , ou vá até o site https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6G0M-6M9F-A1E4-628S