



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5012/2025

Indica a necessidade de reparo e troca da tampa do bueiro localizado na Rua Professor Honório Monteiro entre a Avenida Jorge Fernandes de São Mattos e a Rua Prof. Luiz Carlos D. Teixeira de Camargo, no Jardim Regina.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de proceder o reparo e troca da tampa do bueiro localizado na Rua Professor Honório Monteiro entre a Avenida Jorge Fernandes de São Mattos e a Rua Prof. Luiz Carlos D. Teixeira de Camargo, no Jardim Regina, nesta cidade.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial no referido endereço. Conforme imagem anexa, o bueiro que fica em frente a Epema encontra-se com a tampa quebrada, o que compromete o escoamento adequado da água das chuvas. Essa situação aumenta o risco de alagamentos, mau cheiro e proliferação de insetos e animais peçonhentos, prejudicando a saúde pública e a segurança da população local. Diante disso, a manutenção e a limpeza periódica dos bueiros são medidas urgentes e indispensáveis para assegurar melhores condições de infraestrutura urbana e qualidade de vida aos munícipes. Na expectativa de providências, renovo a Vossa Excelência os votos de elevada estima e distinta consideração.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 30 de outubro de 2025.

CRISTIANO DA SILVA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=Z3RC0CUXH6A02P74>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **Z3RC-0CUX-H6A0-2P74**