



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5234/2025

Indica manutenção na tampa do bueiro localizado na Rua Capitão José Sabino Sampaio, entre as avenidas José Nogueira Neves e José Zucco.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente para realizar a manutenção na tampa do bueiro localizada na Rua Capitão José Sabino Sampaio, entre as avenidas José Nogueira Neves e José Zucco.

A tampa do bueiro está quebrada, o que compromete a segurança dos pedestres, podendo causar acidentes. A manutenção adequada é essencial para garantir a segurança e integridade da infraestrutura urbana.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 14 de novembro de 2025.

RAFAEL DE ANGELI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=EY37660E47GA86X0>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **EY37-660E-47GA-86X0**