



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5362/2025

Indica a necessidade de realização de zeladoria no Complexo Viário “Dr. Geraldo Amaral Arruda”, localizado na trifurcação das Avenidas Luiz Vaz de Camarões, Professor Francisco Degni e Rua Hugo Negrini, no bairro Vila Bela Vista.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara a necessidade de realização de obras de zeladoria no Complexo Viário “Dr. Geraldo Amaral Arruda”, localizado na trifurcação entre as Avenidas Luiz Vaz de Camarões, Professor Francisco Degni e Rua Hugo Negrini, no bairro Vila Bela Vista, neste município.

Conforme demonstrado nas fotografias em anexo, a placa de inauguração do referido complexo foi vandalizada e encontra-se quebrada. Observa-se, ainda, a necessidade urgente de capinação e limpeza geral do espaço, bem como a correção de uma das placas identificadoras da Rua Professor Francisco Degni, que se encontra inclinada e prestes a cair.

Ressalta-se que o atual estado de conservação da praça provoca a depreciação do local, além de transmitir à população a impressão de abandono pelo poder público, situação que, infelizmente, tende a estimular novas depredações e atos de vandalismo, agravando ainda mais o cenário.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das medidas cabíveis para a imediata recuperação e adequada manutenção do complexo, garantindo melhores condições urbanísticas e maior sensação de cuidado e segurança aos moradores e transeuntes.

Renovam-se, por fim, os protestos de elevada estima e consideração.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 27 de novembro de 2025.

CORONEL PRADO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=P330F809BXJBW0G6>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **P330-F809-BXJB-W0G6**