



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5569/2025

Indico a necessidade de trabalho de reparo no pavimento asfáltico em virtude de um grande buraco formado na Avenida Francisco Vaz Filho, esquina com a Rua Rubens Alves de Oliveira, via pública de grande movimento de trânsito.

Considerando que a Avenida Francisco Vaz Filho é um dos corredores comerciais mais importantes da cidade;

Considerando que ali estão instalados estabelecimentos das mais variadas atividades;

Considerando que o trânsito é intenso durante todo o dia;

Indico, satisfeitas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor Prefeito a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de proceder a manutenção asfáltica (tapa-buracos), na Avenida Francisco Vaz Filho, esquina com a Rua Rubens Alves de Oliveira, nesta cidade.

O pedido justifica-se, pois o citado buraco está causando transtornos aos usuários e para que o movimento possa fluir bem é necessária uma via com boas condições de trafegabilidade.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 10 de dezembro de 2025.

ALUISIO BOI



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALUISIO BOI Indicação nº 5569/2025/11680/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - 71K3-BJ3C-Z57N-2DVW



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALUISIO BOI Indicação nº 5569/2025/11680/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - 71K3-BJ3C-Z57N-2DVW



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=71K3BJ3CZ57N2DVW>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **71K3-BJ3C-Z57N-2DVW**