



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 68/2026

Indica a necessidade com urgência de reparos na pavimentação asfáltica no Dispositivo Viário Oswaldo Rossler.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de reparos na pavimentação asfáltica localizado no Dispositivo Viário Oswaldo Rossler, localizado na Rua Japão com a Av. Infante Dom Henrique - Vila José Bonifácio, nesta cidade.

O pedido se faz necessário pois, de acordo com os moradores locais, neste espaço mencionado está havendo alguns acidentes envolvendo quedas de pedestres, além de pedras lançadas, avarias nos carros de contribuintes, por fim também empoeçando água.

Trata-se de um grande buraco com enormes pedras que vêm sendo lançadas nas casas e carros.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 6 de janeiro de 2026.

MICHEL KARY



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHELE KAR / indicação nº 68/2026/135/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.cameracar.qsp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - VMP1564CA06M-H6BH



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=YMP1564CV06MH6BH>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **YMP1-564C-V06M-H6BH**