



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1862/2026

Indica a necessidade de recolocação de sinalização de trânsito indicativa de lombada na Avenida Alberto Santos Dumont, em frente ao número 966, no Jardim Eliana.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente para a recolocação de sinalização de trânsito indicativa de lombada na Avenida Alberto Santos Dumont, em frente ao número 966, no Jardim Eliana, nesta cidade.

A presente indicação tem por finalidade solicitar a recolocação da sinalização que indica a existência de redutor de velocidade (lombada) no local mencionado, uma vez que, conforme fotos anexa é possível constatar que o posto está no chão, o que tem gerado preocupação entre os moradores e usuários da via.

A sinalização adequada é fundamental para alertar os motoristas sobre a presença da lombada, garantindo a redução da velocidade dos veículos e contribuindo para a segurança de pedestres, ciclistas e demais condutores que transitam pela via.

Sem a devida sinalização, há risco de manobras bruscas, danos aos veículos e até acidentes, especialmente para motoristas que não conhecem a região ou trafegam pela via pela primeira vez.

Dessa forma, a recolocação da sinalização contribuirá para melhorar a organização do trânsito, aumentar a segurança viária e prevenir acidentes, atendendo a uma demanda importante da população local.

Diante do exposto, solicita-se a atenção do Poder Executivo para que sejam adotadas as providências necessárias com a maior brevidade possível.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 11 de março de 2026.

CRISTIANO DA SILVA









CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=M83U9JE0PKUX68RJ>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **M83U-9JE0-PKUX-68RJ**