



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3079/2026

Indica reparo asfáltico nas guias da Avenida Badia Miguel Saba.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em contato com o departamento competente para realizar reparos asfálticos nas guias da Avenida Badia Miguel Saba, em dois trechos específicos: em frente ao número 520 e no trecho entre os números 578 e 606.

As guias desses trechos estão em condições precárias, permitindo o acúmulo de água entre a calçada e o asfalto. Esse acúmulo de água, juntamente com o lixo, gera um ambiente propício para a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, além de causar transtornos aos pedestres e motoristas.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 18 de maio de 2026.

RAFAEL DE ANGELI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=XDZNF6U6XU3NN06K>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **XDZN-FRU6-XU3N-N06K**