



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3316/2026

Indica o serviço de substituição da tampa de bueiro na Rua José Maria Ferreira Brandão, altura do número 366, no bairro São Rafael II.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, para que seja realizado o serviço de substituição da tampa de bueiro na Rua José Maria Ferreira Brandão, altura do número 366, no bairro São Rafael II.

A presente indicação tem por objetivo solicitar a substituição da tampa de bueiro, que se encontra quebrada, gerando riscos à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pelo local.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de junho de 2026.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=U86RA0TUE67S27NP>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **U86R-A0TU-E67S-27NP**