



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3750/2026

Indica a necessidade de reparo em bueiro localizado na Avenida José Roberto Tellaroli, na Vila Esperança.

Indico à Secretaria Municipal de Obras e Serviços o conserto urgente do bueiro localizado na Avenida José Roberto Tellaroli, próximo à esquina com a Rua Clóvis Braga Pinto Ferraz, na Vila Esperança, nesta cidade. O dispositivo encontra-se com a superfície de concreto destruída, deixando-o destampado e oferecendo risco aos pedestres que utilizam o passeio público, bem como a motociclistas e ciclistas que transitam próximos ao local.

A situação relatada representa um grave risco de acidentes, especialmente no período noturno, quando a visibilidade é reduzida. Moradores e transeuntes alertam para a insegurança causada pelo bueiro exposto, que pode provocar quedas e causar lesões a quem circula pela via e calçada. Além disso, o dano pode se agravar com o aumento do fluxo de água em períodos chuvosos. Diante da urgência e da necessidade de garantir segurança e acessibilidade à população, solicito a realização imediata dos reparos necessários.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 1 de julho de 2026.

ALCINDO SABINO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=08EHZC27HC80H82A>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **08EH-ZC27-HC80-H82A**