



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4717/2026

Indico a necessidade de revisão da temporização dos semáforos localizados nos cruzamentos da Rua Diógenes Muniz Barreto e da Rua Expedicionários do Brasil com a Avenida Padre Francisco Sales Colturato (Av. 36), a fim de garantir maior segurança e melhores condições de travessia aos pedestres.

Venho, respeitosamente, por meio desta, apresentar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a presente Indicação, solicitando que sejam realizados entendimentos junto ao setor competente para que sejam adotadas as providências necessárias visando à revisão e adequação da temporização dos semáforos localizados nos cruzamentos da Rua Diógenes Muniz Barreto e da Rua Expedicionários do Brasil com a Avenida Padre Francisco Sales Colturato (Av. 36).

A presente indicação tem como objetivo proporcionar maior segurança aos pedestres que utilizam diariamente esses cruzamentos. Foi constatado que o tempo atualmente destinado à travessia pode ser insuficiente para que alguns pedestres consigam atravessar a via com segurança antes da mudança do sinal semafórico.

Essa situação pode trazer riscos, especialmente para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, crianças e demais pedestres que necessitam de um tempo maior para realizar a travessia. Dessa forma, a revisão da temporização dos semáforos, com a avaliação técnica de um período adequado para a travessia, poderá contribuir significativamente para a redução de riscos de acidentes, melhoria da segurança viária e garantia de uma travessia mais segura e acessível para toda a população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 19 de agosto de 2026.

DR. LELO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=FAJ470PHZ4DHC3WU>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **FAJ4-70PH-Z4DH-C3WU**