



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4737/2026

Indica a necessidade de operação tapa-buraco na Avenida Ibitinga, na altura do nº 240 e em toda a extensão da via, no bairro Vila Bela Vista, em Araraquara/SP.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do artigo 32, inciso I, alínea “b”, combinado com os artigos 201, 202, inciso I, e 203, inciso II, alínea “m”, todos da Resolução nº 399, de 14 de novembro de 2012 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Araraquara), bem como do artigo 22, incisos XI e XIX, da Lei Orgânica do Município de Araraquara/SP, que seja realizada operação tapa-buraco na Avenida Ibitinga, na altura do nº 240, bem como em toda a extensão da via, no bairro Vila Bela Vista, em Araraquara/SP.

A Avenida Ibitinga apresenta diversos buracos e pontos de deterioração do pavimento asfáltico, especialmente na altura do nº 240, comprometendo as condições de trafegabilidade e a segurança dos usuários da via.

A deterioração do asfalto obriga motoristas e motociclistas a realizarem manobras para desviar das irregularidades, aumentando o risco de acidentes e de danos aos veículos. Além disso, a existência de diversos pontos danificados ao longo da via demonstra a necessidade de uma avaliação e manutenção abrangente, não se limitando apenas ao trecho indicado.

Diante disso, solicita-se a intervenção do Poder Executivo para a realização de operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Ibitinga, priorizando os pontos mais deteriorados, a fim de garantir melhores condições de segurança viária, mobilidade urbana e conservação da malha asfáltica.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 20 de agosto de 2026.

BALDA









CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=B499960S08P9431V>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **B499-960S-08P9-431V**