



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0143/2019

Em 11 de fevereiro de 2019.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 115/19**, de autoria do Vereador **LUCAS GRECCO**, transcrevemos abaixo as informações prestadas pela Controladoria do Transporte de Araraquara - CTA:

"Os coletivos do transporte coletivo de Araraquara cumprem as características técnicas exigidas no edital e contrato de concessão. Os veículos possuem ventilação interna localizada no seu teto através de trocadores de ar (escotilhas) com dimensões mínimas de 600 x 600 mm e duas tomadas de ar protegidas, de forma a possibilitar sua perfeita utilização em dias de chuva.

A manutenção preventiva dos veículos ocorre quinzenalmente, e caso ocorra algum dano identificado pelo motorista durante esse período, o mesmo descreve o problema em documento próprio e o envia ao setor de manutenção, o qual substitui de imediato o veículo e sucessivamente providencia o conserto. No entanto, a Controladoria não dispõe de planilhas regulares de serviços realizados nos trocadores de ar, pois não se trata de documentação obrigatória de apresentação, conforme contrato de concessão, podendo sim exigir quando necessário.

Diariamente são transportados 42 mil passageiros e, conforme contrato o CAT disponibiliza de 94 coletivos, incluindo reservas e extras, quantidade esta que supre a demanda existente das linhas, que tem um tempo médio de espera de 25 minutos."

Sem mais, colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal