




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3 5 6 4 /2019

Autoria: **Vereador Cabo Magal Verri**

Despacho: **DEFERIDO**  
Araraquara, 20 AGO 2019  
  
Presidente




069.559/2019

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

20/08/2019 13:55:06 Gulchê: 069.559/2019 Processo: 000.003/2019  
Nome: C.M.A. - IND. N.º 3564/2019  
Distribuição: Chefia de Gabinete  
Assunto: SINALIZAÇÃO


Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Coordenadoria Executiva de Mobilidade Urbana), no sentido de providenciarem urgente, sinalizações de solo “**DEVAGAR**”, bem como recuperação de “**FAIXA DE PEDESTRES**” na Avenida Prof. Sebastian de Almeida Machado, Vila Independência, defronte à Escola Estadual JBO – João Batista de Oliveira, local que por conta da ausência das referidas sinalizações, tem colocado em risco transeuntes e alunos da escola em questão.

Araraquara, 19 de agosto de 2019.

  
**Cabo Magal Verri**  
Vereador 2º Secretário

19/08 20/08/2019 09:55:06 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

# Google Maps Av. Prof. Sebastian de Almeida Machado, 382 - Vila Independencia



Dados do mapa ©2019 20 m

# Google Maps 385 Av. Prof. Sebastian de Almeida Machado



Captura da imagem: jun 2012 © 2019 Google

Araraquara, São Paulo



Street View - jun 2012