



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0768/2020

Em 02 de junho de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4181/2019**, de autoria do Vereador **PAULO LANDIM**, encaminhamos a inclusa cópia das informações prestadas pela Coordenadoria Executiva de Mobilidade Urbana.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

WLG (084.159/2019)

15:41 03/06/2020 003510 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Av. Bento de Abreu, 1172 - Jd. Primavera - CEP 14802-396
Fone: (16) 3335-8136

03
02


Ao Arq. Nilson Roberto de Barros Carneiro
Coordenador Executivo de Mobilidade Urbana

Guichê: 084.159/2019
Interessado: CMA – IND 4181/2019
Vereador: Paulo Landim

Em vistoria ao local pela equipe da Coordenadoria de Mobilidade identificou-se que o endereço em questão não justifica tecnicamente a instalação de lombofaixa. Este tipo de dispositivo é mais recomendado para locais com grande fluxo de pedestres, sobretudo crianças e idosos.

No entorno do Santuário Mariano de Schoenstatt a Prefeitura realiza periodicamente a renovação da sinalização, incluindo o reforço de uma faixa de pedestre existente junto à entrada do santuário.

Araraquara, 27 de maio de 2020.



Daniel Gatti Robles
Engenheiro