



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1951/2021

Indico que seja feita uma vistoria técnica para a instalação de uma LOMBO FAIXA ou um REDUTOR DE VELOCIDADE, defronte ao Restaurante Bom Prato.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente para o que mesmo providencie com urgência uma vistoria técnica para a instalação de uma LOMBOFAIXA ou REDUTOR DE VELOCIDADE, defronte ao Restaurante Bom Prato, localizado na Avenida 22 de Agosto, 138, no Bairro Vila Xavier, desta cidade.

Justifica-se a urgência dessa solicitação, tendo em vista que no referido local funciona o Restaurante Bom Prato, onde centenas de pessoas são atendidas diariamente, sendo a maioria delas idosos, e no local o fluxo de veículos é intenso, já ocorreram vários acidentes, em razão de muitos transitarem em alta velocidade, colocando a vida dos frequentadores em risco. Igualmente, esclareço que existe próximo ao local defronte ao número 146, um redutor de velocidade, mas o mesmo fica acima do local solicitado. Certo de contar com sua colaboração, segue fotos em anexo.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 5 de maio de 2021.

EDSON HEL





