



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3043/2021

Reparo no bueiro e reposição da tampa, na Rua Governador Orestes Quércia nº 1001, no Jardim Residencial Elvio Lupo, nesta..

Respeitosamente indico, ao Exmo Prefeito do Município de Araraquara – SP, Edinho Silva, fazendo uso da prerrogativa parlamentar conferida pelo artigo 211 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que seja realizado o Reparo no bueiro e reposição da tampa, na Rua Governador Orestes Quércia nº 1001, no Jardim Residencial Elvio Lupo, conforme fotos anexas.

O pedido se faz necessário, em caráter de urgência, pois a estrutura de concreto sobre a galeria foi danificada, está afundada, ocasionando acúmulo de entulho e oferecendo riscos de acidentes para quem transita passa pelo local.

Com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de julho de 2021.

CARLÃO DO JOIA

PROTÓCOLO 5600/2021 - 21/07/2021 11:02



