



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2635/2022

Em 23 de setembro de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 8841/2022 de 04/10/2022 17:08
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 3366/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à indicação número **3366/2022**, de autoria do Vereador **GUILHERME BIANCO**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de água e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

Araraquara, 8 de agosto de 2022
Ofício 046/2022 – DOp

Ao Ilmo. Sr.
Donizete Simioni
Superintendente

Identificação.: Proc. PMA 45982 de 04/07/2022.

Ref.: Indicação Nº 3366 de 01/07/2022 – “Indica a necessidade de verificação de vazamento de água na Rua Maj. do Exército Antônio do Amaral Biavatti na altura do nº 890 – Jardim Iguatemi”.

Requerente: Vereador Guilherme Bianco.

Em atenção ao solicitado pelo Exmo. Senhor Vereador Guilherme Bianco, informamos que o conserto do vazamento de água, objeto da indicação supracitada, foi realizado pelas equipes de manutenção de redes de água deste DAAE no dia 12/07/2022 conforme OS 1580909 cuja cópia segue anexa ao processo.

Informamos ainda, que também fora realizado o conserto do pavimento asfáltico conforme OS 1581123 de 30/07/2022.

A disposição para outros esclarecimentos agradeço.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti

Diretoria Operacional

Consultar Ordem de Serviço

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS: 1580909 **Situação da OS:** ENCERRADA
Número do RA: 100486869 **Situação do RA:** ENCERRADO
Data da Geração: 12/07/2022
Tipo do Serviço: 500 RUA RAMAL
Observação: LOCAL GEOFONADO E MARCADO
Valor do Serviço Original: 0,00 **Valor do Serviço Atual:**
Prioridade Original: NORMAL
Prioridade Atual: NORMAL
Unidade da Geração da OS: 10701 MANUTENCAO REDES DE AGUA
Usuário da Geração da OS: 4200 MARCIO HENRIQUE L ZAVANELLA
Unidade Atual: 10701 MANUTENCAO REDES DE AGUA
Data da Última Emissão: [Exibir Fotos da OS](#)
Data de Validade:
Empresa:

Dados da Programação**Dados do Local da Ocorrência**

Matrícula do Imóvel: 629030 001.355.0733.1425.000
Rota: 202 **Sequencial Rota:** 1290
Endereço da Ocorrência: RUA MAJOR ANTONIO DO AMARAL BIAVATTI - 0891 - - PQ RES IGUATEMI
Ponto de Referência:

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 12/07/2022 15:16:27
Data da Encerramento: 12/07/2022 16:23:31
Data da Encerramento no Sistema: 12/07/2022 16:34:29

Parecer do Encerramento: Serviço Original: 366, Serviço Executado: 500, Equipe: RUA - EQ H 01, Componentes: EQ H DUPLA. rua ramal tubo PEAD preto rachado passado passado para a equipe do Sr Abilio fazer aterro Paulo Leandro e Paulo Camargo

Comercial Atualizado: NÃO
Motivo do Encerramento 02 EXECUCAO DO SERVICO
Unidade do Encerramento: 10000 SUPERINTENDENCIA
Usuário do Encerramento: 2 USUARIO BATCH
Funcionários:

Matrícula	Nome
-----------	------

Dados das Atividades da Ordem de Serviço

Fechar

Encerrar Imprimir

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 1580909
Tipo de Serviço: RUA RAMAL



INICIO SERVICIO

INICIO SERVICIO

Coordenada X: -48,143384300000010
Coordenada Y: -21,836050000000002
Data da Foto: 12/07/2022 15:27:35

Coordenada X: -48,143500799999982
Coordenada Y: -21,836062299999983
Data da Foto: 12/07/2022 15:28:14



INICIO SERVICIO

DURANTE SERVICIO

Coordenada X: -48,143426699999991
Coordenada Y: -21,836008199999984
Data da Foto: 12/07/2022 15:28:41

Coordenada X: -48,143481600000012
Coordenada Y: -21,836038099999997
Data da Foto: 12/07/2022 15:38:30



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,143401199999996
Coordenada Y: -21,836136299999997
Data da Foto: 12/07/2022 16:01:15



FIM_SERVICO

DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,143502200000004
Coordenada Y: -21,836123099999982
Data da Foto: 12/07/2022 16:27:52



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,143431700000007
Coordenada Y: -21,836061399999984
Data da Foto: 12/07/2022 16:32:44

Coordenada X: -48,143450299999978
Coordenada Y: -21,836039700000006
Data da Foto: 12/07/2022 16:33:19

Fechar

Consultar Ordem de Serviço

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número da OS: 1581123 **Situação da OS:** ENCERRADA
Número do RA: 100486869 **Situação do RA:** ENCERRADO
Data da Geração: 13/07/2022
Tipo do Serviço: 221
Observação: 1.70x1.50 equipe
Valor do Serviço Original: 0,00 **Valor do Serviço Atual:**
Prioridade Original: NORMAL
Prioridade Atual: IMEDIATA
Unidade da Geração da OS: 10701 MANUTENCAO REDES DE AGUA
Usuário da Geração da OS: 1708 ALMIR ROGERIO
Unidade Atual: 10705 PAVIMENTACAO TERCEIROS
Data da Última Emissão: [Exibir Fotos da OS](#)
Data de Validade: 14/07/2022
Empresa:

Dados da Programação**Dados do Local da Ocorrência**

Matrícula do Imóvel: 629030 001.355.0733.1425.000
Rota: 202 **Sequencial Rota:** 1290
Endereço da Ocorrência: RUA MAJOR ANTONIO DO AMARAL BIAVATTI - 0891 - - PQ RES IGUATEMI
Ponto de Referência:

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do Início da Execução: 30/07/2022 13:33:47
Data da Encerramento: 30/07/2022 13:43:02
Data da Encerramento no Sistema: 30/07/2022 13:54:08
Parecer do Encerramento: Serviço Executado: 221, Equipe: PAV ASF 01 AMARELO, Componentes: PAV ASF. AMARELO 01. 1.80*1.50 emp.imp cbuq corte ROBERTO RUDSON EZEQUIEL Jose Fabiano SEM FISCAL
Comercial Atualizado: NÃO
Motivo do Encerramento: 02 EXECUCAO DO SERVICO
Unidade do Encerramento: 10000 SUPERINTENDENCIA
Usuário do Encerramento: 2 USUARIO BATCH
Funcionários:

Matrícula	Nome
-----------	------

Dados das Atividades da Ordem de Serviço**Dados do Serviço de Reparo**

Fechar

Encerrar Imprimir

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço:

1581123

Tipo de Serviço:

CONCERTO DE ASFALTO



INICIO SERVICIO



INICIO SERVICIO



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 10:59:10

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 10:59:23

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 11:02:59



INICIO SERVICIO



DURANTE SERVICIO



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 11:03:51

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 11:04:30

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 11:18:32



DURANTE SERVICIO



INICIO SERVICIO



DURANTE SERVICIO

Coordenada X: 0.0

Coordenada Y: 0.0

Data da Foto: 28/07/2022 11:20:47

Coordenada X: -48,143376699999975

Coordenada Y: -21,836067499999986

Data da Foto: 30/07/2022 13:45:05

Coordenada X: -48,143376699999975

Coordenada Y: -21,836067499999986

Data da Foto: 30/07/2022 13:45:31



DURANTE SERVICO



FIM_SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -48,143376699999975
Coordenada Y: -21,8360674999999986
Data da Foto: 30/07/2022 13:48:41

Coordenada X: -48,143376699999975
Coordenada Y: -21,8360674999999986
Data da Foto: 30/07/2022 13:53:27

Coordenada X: -48,143376699999975
Coordenada Y: -21,8360674999999986
Data da Foto: 30/07/2022 13:54:03

[Fechar](#)