



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1275/2023

Indico ao Departamento Autônomo de Água e Esgoto–DAAE, a proceder os reparos necessários no asfalto defronte ao imóvel nº 211, localizado na Rua Profª Drª Maria Villaça Corrêa Leite, no Bairro Vila José Bonifácio, desta cidade.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto –DAAE, a proceder os reparos necessários no asfalto defronte ao imóvel nº 211, localizado na Rua Profª Drª Maria Villaça Corrêa Leite, no Bairro Vila José Bonifácio, desta cidade

Justifica-se essa solicitação, tendo em vista que o DAAE fez um procedimento no local e não fechou o buraco, e com isso os moradores estão reclamando e também preocupados com possíveis acidentes que possam ocorrer. Segue foto em anexo.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de março de 2023.

EDSON HEL

PROTÓCOLO 2085/2023 - 03/03/2023 11:10

