



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1096/2024

Indica a necessidade de reparo e manutenção de bueiro localizado na Av. Prudente de Moraes, 2151, Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, no sentido de proceder, o reparo e manutenção de bueiro localizado na Av. Prudente de Moraes, 2151, Centro.

Este pedido é de extrema urgência, uma vez que a falta de tampa no bueiro representa um sério risco de acidentes, especialmente devido ao intenso tráfego nesta via e à presença de escolas nas imediações.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 29 de fevereiro de 2024.

FILIPA BRUNELLI

PROTÓCOLO 2256/2024 - 29/02/2024 10:22



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



PROTOCOLO 2256/2024 - 29/02/2024 10:22