



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1046/2025

Indico a necessidade de realizar manutenção em bueiro na Av. João Batista de Oliveira, 333 - Vila Xavier.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizada manutenção e conserto de bueiro localizado na Av. João Batista de Oliveira, 333 - Vila Xavier (Frente ao clube Palmerinha), nesta cidade.

O pedido se faz necessário com urgência, para a manutenção imediata do local. Moradores relatam quedas de pedestres no local e oferecem riscos aos munícipes. Contamos com sua intervenção para garantir a segurança e saúde da comunidade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 19 de fevereiro de 2025.

MICHEL KARY

PROTÓCOLO 1754/2025 - 19/02/2025 14:19

